

令和2年7月10日
国土交通省九州地方整備局
遠賀川河川事務所
11時15分発表

梅雨前線豪雨に伴う遠賀川水系遠賀川（嘉麻市大隈町地先）の緊急復旧事業進捗状況（第2報）

1. 概要

梅雨前線に伴う豪雨により、遠賀川河川事務所管内の遠賀川水系遠賀川（左岸46k650）において堤防の欠損が発生したため、緊急復旧工事を行っております。（7月8日着手）

被災した堤防については、根固めブロック・袋詰根固め・シート等により応急復旧を行っております。

2. 河川被害の状況について

1) 被害状況

場所：嘉麻市大隈町地先（上河原橋下流）

堤防の欠損が発生・・・延長 約100m

3. 復旧状況について

- ・堤防欠損箇所の応急復旧工事を7月8日に着手
- ・7月10日 9：00時点の進捗率 約40%

4. その他

- ・本記者発表の内容は、遠賀川河川事務所ホームページにも掲載しております。

URL：<http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/>

- ・水位状況、雨量状況については、「国土交通省川の防災情報」ホームページをご確認下さい。URL：<http://www.river.go.jp/kwabou/ipTopGaikyo.do>

【問合せ先】

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所



技術副所長 原田 佐良子（はらだ さよこ）

工務課長 藤岡 慎介（ふじおか しんすけ）

電話番号：0949-22-1830

【同時発表記者クラブ】 ■北九州地区、■直方地区、■飯塚地区、■田川地区

位置図



遠賀川

嘉麻市

被災箇所
遠賀川左岸46k650付近

桂川町

飯塚市

被災箇所の施工状況写真

ふくおかけん かまし おおくままち ちさき
福岡県嘉麻市大隈町地先
おんががわすいけいおんががわ
遠賀川水系遠賀川(左岸) 46k650付近

遠賀川水系遠賀川 46k650付近

復旧状況



7月8日21時 : 復旧状況

復旧状況



7月10日9時 : 復旧状況