

令和2年7月12日  
国土交通省九州地方整備局  
遠賀川河川事務所  
8時15分発表

## 梅雨前線豪雨に伴う遠賀川水系遠賀川（嘉麻市大隈町地先）の 緊急復旧工事が完了しました（第3報）

### 1. 概要

梅雨前線に伴う豪雨により、遠賀川河川事務所管内の遠賀川水系遠賀川（左岸46k650）で発生した堤防の欠損については、7月8日から緊急復旧工事に着手し、昼夜24時間体制で工事を行い、本日7月12日4時30分に完了しましたのでお知らせします。

### 2. 河川被害の状況について

#### 1) 被害状況

場所：嘉麻市大隈町地先（上河原橋下流）

堤防の欠損が発生

・延長 約100m

### 3. 緊急復旧対応について

7月8日 堤防欠損箇所の緊急復旧工事に着手

7月12日4時30分 緊急復旧完了（堤防欠損箇所の表面保護）

※今後は、10月以降の非出水期に本復旧を行う予定です。

### 4. その他

本記者発表の内容は、遠賀川河川事務所ホームページにも掲載しております。

URL：<http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/>

#### 【問合せ先】

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所

技術副所長 原田 佐良子（はらだ さよこ）

工務課長 藤岡 慎介（ふじおか しんすけ）

電話番号：0949-22-1830

# 【位置図】遠賀川水系遠賀川(左岸) 46k650付近 福岡県嘉麻市大隈町地先

遠賀川水系

緊急復旧工事箇所


遠賀川

嘉麻市

被災箇所  
遠賀川左岸46k650付近

桂川町

飯塚市



# 【被災～復旧】被災箇所への緊急復旧状況

## 緊急復旧工事完了



被災状況(7月8日撮影)



復旧完了(7月12日6時00分撮影)

## 昼夜24時間体制で緊急復旧工事を実施



復旧状況(7月10日撮影)



復旧状況(7月11日撮影)



復旧状況(7月11日撮影)