



令和5年7月10日
国土交通省九州地方整備局
遠賀川河川事務所
16時00分発表

梅雨前線豪雨に伴い遠賀川水系彦山川（添田町庄地先）で 護岸の崩落が発生。24時間体制で復旧工事に着手。（第1報）

1. 概要

梅雨前線に伴う豪雨により、遠賀川河川事務所管内の遠賀川水系彦山川（左岸25k050付近）において護岸の崩落が発生したため、次の洪水に備えるため緊急的に復旧工事に着手します。

2. 河川被害の状況について

1) 被害状況

場所：添田町庄地先（左岸25k050付近）（桜橋付近）

護岸の崩落が発生

・延長 約150m

3. 復旧状況について

護岸の崩落箇所の応急復旧工事を7月10日16時00分に着手

4. その他

その他の被災箇所については現在調査中です

■水位状況、雨量状況については「国土交通省川の防災情報」ホームページをご確認下さい。URL：<http://www.river.go.jp/kwabou/ipTopGaikyo.do>

【問合せ先】

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所



技術副所長 田島 二仁（たしま つぎと）

工務課長 梅田 真吾（うめだ しんご）

電話番号：0949-22-1830

【同時発表記者クラブ】 ■北九州地区、■直方地区、■飯塚地区、■田川地区

位置図



被災箇所
彦山川左岸25k050付近

被災箇所写真(2023年7月10日確認)

ふくおかけん たがわぐん そえだまち しょう ちさき
福岡県田川郡添田町庄地先
おんががわすいけいひこさんがわ
遠賀川水系彦山川(左岸) 25k050付近

