

令和5年7月16日
国土交通省九州地方整備局
遠賀川河川事務所
10時00分発表

梅雨前線豪雨で被災した遠賀川水系彦山川（添田町庄地先）の 緊急復旧工事が完了しました（第2報）

1. 概要

梅雨前線に伴う豪雨により、遠賀川水系彦山川（左岸25k050）で発生した護岸の崩壊については、7月10日から緊急復旧工事に着手し、昼夜24時間体制で工事し、本日7月16日の9時00分に完了しましたのでお知らせします。

2. 河川被害の状況について

1) 被害状況

場所：添田町庄地先（左岸25k050付近）（桜橋上下流）

内容：護岸の崩落が発生

3. 復旧状況等について

- ・7月10日 護岸の崩落箇所の緊急復旧工事に着手
- ・7月16日 9時00分 緊急復旧完了




※今後は、10月以降の非出水期に本復旧を行う予定です。

【問合せ先】

国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所
技術副所長 工藤 雄一（くどう ゆういち）
工務課長 梅田 真吾（うめだ しんご）
電話番号：0949-22-1830

位置図

遠賀川水系彦山川(左岸) 25k050付近 福岡県田川郡添田町庄地先



被災箇所
彦山川左岸25k050付近

【被災～復旧】被災箇所での緊急復旧状況

緊急復旧工事完了



被災状況(7月11日撮影)



復旧完了(7月16日 9時00分撮影)

昼夜24時間体制で緊急復旧工事を実施



復旧状況(7月11日夜間撮影)



資材運搬状況(7月13日撮影)