

遠賀川河川事務所田川出張所管内の 水防用備蓄資材置き場において、 ガードレール盗難が発生！！

1. 盗難状況

発見日	施設名	盗難品名・数量・被害額(概算)
H20. 2. 2	水防用備蓄資材置き場 (彦山川左岸22k700) 田川郡大任町大行事地先	ガードレール : 95枚 袖レール : 77枚 支柱 : 103本 ■被害額：約19万円(精査中) (鉄くず 6.2t相当)

2. 現在の盗難対策取り組み状況

(1)警察署への通報

- ・2月2日、添田警察署による現場見分を実施、警察署へ盗難被害届け提出

(2)現地盗難防止対策を実施

- ・2月4日、チェーンによる施錠を実施。

(3)緊急点検・指導を実施

- ・2月2日、田川出張所管内工事現場における資機材の盗難防止対策を指導。
- ・2月4日、その他の資材置き場4箇所において緊急点検を実施し、異常の無い事を確認。

(4)河川巡視の強化

- ・河川巡視を週2回平日に実施しているが、施設の盗難防止を重点にした巡視強化を実施。

3. 今後の盗難対策の取り組み

(1)盗難対策

- ・盗難防止対策として、門扉を設置し資材置き場への進入を防ぐ等、盗難されにくい方法を検討して、今後対応していく予定です。

(2)その他

- ・その他、更なる河川巡視の強化に向け検討を行うとともに、地域住民や警察部局との連携強化を図っていく予定です。


【問い合わせ先】

国土交通省九州地方整備局 遠賀川河川事務所
田川出張所 (TEL 0947-44-0568)

田川出張所長 三 浦 (内線62-21)
管理係長 添 田 (内線62-32)

遠賀川管内図

1 : 50,000



盗難被害箇所位置図

水源 地及標高	福岡県高橋郡高穂町、馬尾山 970m 福岡県田川郡埴田町、奥彦山 1,200m
流域面積	(水系全体) 1,028km ²
流路延長	本川 61.0km 支川彦山川 43.8km 支川大鳴川 25.6km 支川隴波川 24.2km その他支川 105.8km
冠雪防範区域	(水系全体) 大飯管理区内
大飯管理区間	(水系全体) 本川 48.2km 支川西川 5.5km 支川黒川 3.7km 支川密尾川 5.0km 支川大鳴川 14.8km 支川八木山川 2.8km 支川彦山川 34.8km 支川中元寺川 9.0km 支川金辺川 4.0km 支川隴波川 5.9km

凡例

- (実線) 河川 (堤防)
- (点線) 計画河川
- (細線) 計画堤防
- (粗線) 計画護岸
- (細点線) 計画排水路
- (点線) 計画トンネル
- (粗点線) 計画橋
- (細点線) 計画鉄橋
- (粗点線) 計画鋼橋
- (細点線) 計画トンネル
- (粗点線) 計画トンネル
- (細点線) 計画トンネル
- (粗点線) 計画トンネル
- (細点線) 計画トンネル
- (粗点線) 計画トンネル

彦山川	438.6
大鳴川	158.6
隴波川	137.9
中元寺川	102.2
黒川	327.6
西川	190.6
密尾川	1,028.0

施設名	水防用備蓄資材置き場
河川名	彦山川左岸22k700
所在地	福岡県田川郡大任町大任事地先
盗難品	ガードレール 95枚 袖レール 77枚 支柱 103本

