

平成24年2月6日(月)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

21:06 頃



平成24年2月23日(木)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

6:45 頃



野尻川河口

6:55 頃



黒神橋

7:08 頃



平成24年3月5日(月)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

22:50 頃



野尻川河口

23:00 頃



平成24年3月23日(金)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

9:14 頃



野尻川河口

9:24 頃



持木川6号堰堤

9:18 頃



持木橋

9:28 頃



有村川1号ダム

9:16 頃



有村川1号橋上流右岸

9:16 頃



黒神橋

9:24 頃



平成24年4月3日(火)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

7:44 頃



野尻川河口

7:56 頃



持木川6号堰堤

6:39 頃



持木橋

6:49 頃



有村川1号ダム

7:48 頃



有村川1号橋上流右岸

7:48 頃



黒神橋

8:23 頃



平成24年4月11日(水)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

11:27 頃



野尻川河口

11:39 頃



有村川1号ダム

10:11 頃



有村川1号橋上流右岸

10:11 頃



平成24年6月12日(火)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

7:56 頃



野尻川河口

8:06 頃



平成24年6月15日(金)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

18:20 頃



野尻川河口

18:30 頃



有村川1号ダム

18:25 頃



有村川1号橋上流右岸

18:25 頃



持木川6号堰堤

18:19 頃



第二古里川上流

18:26 頃



第一古里川7号床固

18:26 頃



平成24年6月21日(木)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

12:48 頃




野尻川河口

12:58 頃



有村川1号ダム

12:56 頃



有村川1号橋上流右岸

12:56 頃



持木川6号堰堤

12:51 頃



黒神川

13:50 頃



平成24年6月24日(日)に発生した土石流の画像

野尻川河口

2:02 頃



平成24年7月7日(土)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

10:25 頃




野尻川河口

10:35 頃



有村川1号ダム

10:41 頃



有村川1号橋上流右岸

10:41 頃



持木川6号堰堤

10:30 頃



平成24年7月12日(木)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

12:47 頃



野尻川河口

12:57 頃



有村川1号ダム

12:59 頃




有村川1号橋上流右岸

12:59 頃



持木川6号堰堤

12:45 頃



黒神川

13:07 頃



平成24年7月19日(木)に発生した土石流の画像

持木川6号堰堤

16:14 頃



野尻川河口

16:24 頃



平成24年8月1日(水)に発生した土石流の画像

野尻川5号ダム下流

19:20 頃



野尻川河口

19:30 頃



持木川6号堰堤

19:23 頃




持木橋

19:33 頃




有村川1号ダム

19:24 頃




有村川1号橋上流右岸

19:24 頃



黒神橋

19:36 頃



平成24年8月11日(土)に発生した土石流の画像

野尻川河口

2:14 頃



平成24年8月22日(水)に発生した土石流の画像

野尻川河口

20:04 頃



平成24年8月23日(木)に発生した土石流の画像

野尻川7号ダム

2:09 頃



野尻川河口

2:19 頃



春松川6号ダム

2:14 頃



春松橋

2:24 頃



持木川6号堰堤

2:09 頃




持木橋

2:19 頃



第二古里川上流

2:12 頃



第一古里川7号床固

2:15 頃



有村川1号ダム

2:11 頃



有村川3号ダム

2:11 頃



平成24年9月11日(火)に発生した土石流の画像

野尻川8号ダム

18:48 頃



野尻川河口

18:48 頃



野尻川5号ダム

18:48 頃



野尻川4号ダム

18:48 頃



野尻川河口

18:58 頃



黒神橋

18:58 頃



平成24年10月17日(水)に発生した土石流の画像

野尻川7号ダム

6:06 頃



野尻川河口

5:05 頃



平成24年10月23日(火)に発生した土石流の画像

野尻川7号ダム

6:00 頃



野尻川河口

3:22 頃



平成24年11月11日(日)に発生した土石流の画像

野尻川7号ダム

7:40 頃



野尻川河口

7:40 頃



持木川7号ダム

7:30 頃



持木川河口

7:40 頃



第二古里川

7:34 頃



第一古里川

7:35 頃

