


◆肝属川流域における台風24号での降雨の状況




雨量観測所	累加雨量	時間最大雨量	
高隈	321mm	9/30 9:00	41mm
鹿屋	369mm	9/30 9:00	60mm
井手	312mm	9/30 13:00	41mm
立小野	264mm	9/30 9:00	43mm
十三塚	347mm	9/30 13:00	43mm
高山	303mm	9/30 8:00	44mm
大平	216mm	9/30 9:00	40mm
池ノ上	235mm	9/30 9:00	35mm
大始良	340mm	9/30 9:00	58mm

※累加雨量は、9/29～30日の48時間

◆台風24号に関する対応状況（雨量と水位：始良橋水位観測所）


◆肝属川水系始良川の始良橋水位観測所では氾濫危険水位を越えて10時20分にテレメータ観測値でH.W.L.=6.22mに越える6.34mの観測史上最高水位、最高流量（543m3/s、流量観測速報値）を記録した。

九州地整(始良川)：始良橋水位観測所(右岸1.5k)、池之上雨量観測所




	7:40	9:10 9:35	12:46	15:20	
ホットライン		①②	③		※③については始良川の低下及び串良川の状況
緊急速報メール		①			
排水ポンプ車	出動	運転		停止	

平成30年9月台風24号における市町村の避難勧告の発令等に着目したタイムライン(防災行動計画)の検証 【肝属川水系始良川 始良橋観測所・鹿屋市編】



1. 肝属川流域における梅雨前線(6/25~7/4)での降雨の状況

肝属川流域では、一部の雨量観測所6月25日から降り始め、流域の北側に位置する高隈雨量観測所や井手雨量観測所では、累加雨量が約1,000mmに達し、さらに井手雨量観測所では最大1時間雨量が80mmを観測しました。



肝属川水系串良川の豊栄橋水位観測所では、氾濫危険水位を超え7月3日17時に最高水位5.14mとなり、既往最高水位を記録した平成28年9月出水に迫る既往第2位の水位を記録しました。また、水位が約9時間も氾濫危険水位を超過志危険な状況が続きました。

累加雨量: 948mm
時間最大雨量: 80mm
※累加雨量は6/28 3:00~7/4 12:00

過去最高水位
平成28年9月 5.63m

氾濫危険水位 4.90m
避難判断水位 4.40m
氾濫注意水位 3.70m
水防団待機水位 2.10m

氾濫危険水位を約9時間超過

水位 (m)

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

0:10 0:50 1:30 2:10 2:50 3:30 4:10 4:50 5:30 6:10 6:50 7:30 8:10 8:50 9:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30 22:10 22:50 23:30 0:10 0:50 1:30 2:10 2:50 3:30 4:10 4:50 5:30 6:10 6:50 7:30 8:10 8:50 9:30 10:10 10:50 11:30

2019/7/3 2019/7/4