

令和3年3月20日(土)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤 17:46 頃



野尻川7号堰堤 17:47 頃



野尻川5号堰堤上流 17:48 頃



野尻川5号堰堤下流 17:49 頃



野尻川4号堰堤右岸 17:49 頃



野尻川1号堰堤下流 17:58 頃



野尻橋 18:00 頃



野尻川河口 18:00 頃



令和3年3月20日(土)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤 18:01 頃



有村川1号堰堤上流 18:03 頃



有村川1号堰堤 18:03 頃



有村川1号橋上流右岸 18:06 頃



令和3年3月28日(土)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤 9:49 頃



野尻川5号堰堤下流 9:51 頃



野尻川4号堰堤右岸 9:52 頃



野尻川1号堰堤下流 9:57 頃



野尻橋

9:59 頃



野尻川河口

10:00 頃



有村川3号堰堤

9:59 頃



有村川1号堰堤上流

10:00 頃



有村川1号堰堤

10:00 頃



有村川1号橋上流右岸

10:01 頃



令和3年5月15日(土)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤 13:51 頃



野尻川5号堰堤上流 13:52 頃



野尻川5号堰堤下流 13:53 頃



野尻川1号堰堤右岸 13:57 頃



野尻川河口 14:02 頃



有村川3号堰堤 13:54 頃



有村川1号堰堤上流 13:54 頃



有村川1号堰堤 13:56 頃



有村川1号橋上流右岸 13:56 頃



持木川6号堰堤 13:54 頃



持木橋 14:05 頃



黒神橋 14:17



第一古里川7号床固 13:57 頃



第二古里川上流 13:54



令和3年6月4日(金)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤 0:21 頃



野尻川4号堰堤右岸 0:30 頃



野尻川河口 0:42 頃



持木川6号堰堤 0:10 頃



持木橋 0:21 頃



有村川3号堰堤 0:33 頃



有村川1号堰堤 0:35 頃



野尻橋 0:47 頃



令和3年8月8日(日)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤

16:34 頃



野尻川7号堰堤

16:34 頃



野尻川5号堰堤下流

16:38 頃



野尻川4号堰堤右岸

16:41 頃



野尻川1号堰堤右岸

16:46 頃



野尻川1号堰堤下流

頃



野尻川河口

16:59 頃



令和3年8月12日(木)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤 2:48 頃



野尻川7号堰堤 2:48 頃



野尻川5号堰堤下流 2:52 頃



野尻川4号堰堤右岸 2:53 頃



野尻川1号堰堤下流 3:01 頃



野尻川河口 3:04 頃



黒神橋 4:31 頃



令和3年8月16日(月)に発生した土石流の画像

持木川6号堰堤

12:44 頃



持木橋

12:55 頃



第一古里川7号床固

12:52 頃



有村川3号堰堤

12:55 頃



有村川1号堰堤上流

12:56



有村川1号堰堤

12:57



有村川1号橋上流右岸

12:59

