

令和6年8月26日～8月31日発生災（台風10号）

河川名	被害箇所	災害区分		本復旧費 千円	関連費 千円	摘要
	地先名	種別	延長・数量			
			m3			
<small>キモツキガワスイケイ</small> 肝属川水系 <small>キモツキガワ</small> <small>コウヤマ</small> 肝属川、高山 <small>ガワ</small> <small>アイラ</small> <small>ガワ</small> 川、始良川	<small>カゴシマ</small> <small>ケン</small> <small>キモツキケン</small> <small>ヒガシクシラ</small> <small>チヨウシン</small> <small>カワ</small> <small>ニシチサキ</small> <small>ホカ</small> 鹿児島県肝属郡東串良町新川西地先外	流木等堆積	9,889m3	209,685		