

令和7年3月27日(木)に発生した土石流の画像


野尻川8号堰堤

15:30 頃



野尻川7号堰堤

15:30 頃



野尻川5号堰堤下流

15:30 頃



野尻川4号堰堤右岸

15:32 頃



野尻川1号堰堤右岸

15:35 頃



野尻川1号堰堤下流

15:38 頃



野尻川河口

15:39 頃



令和7年3月27日(木)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

15:29 頃




有村川1号堰堤上流

15:30 頃



有村川1号堰堤

15:31 頃



有村川1号橋上流右岸

15:34 頃



令和7年4月10日(木)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

18:28 頃



有村川1号堰堤上流

18:30 頃



有村川1号堰堤

18:32 頃



有村川1号橋上流右岸

18:34 頃

