

令和7年3月27日(木)に発生した土石流の画像


野尻川8号堰堤

15:30 頃



野尻川7号堰堤

15:30 頃



野尻川5号堰堤下流

15:30 頃



野尻川4号堰堤右岸

15:32 頃



野尻川1号堰堤右岸

15:35 頃



野尻川1号堰堤下流

15:38 頃



野尻川河口

15:39 頃



令和7年3月27日(木)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

15:29 頃




有村川1号堰堤上流

15:30 頃



有村川1号堰堤

15:31 頃



有村川1号橋上流右岸

15:34 頃



令和7年4月10日(木)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

18:28 頃




有村川1号堰堤上流

18:30 頃



有村川1号堰堤

18:32 頃



有村川1号橋上流右岸

18:34 頃





令和7年5月9日(金)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

21:48 頃



野尻川4号堰堤右岸

21:57 頃



野尻川1号堰堤右岸

22:03 頃



野尻川1号堰堤下流

22:09 頃



野尻川河口


22:13 頃



令和7年5月17日(土)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

1:35 頃



野尻川4号堰堤右岸

1:40 頃





令和7年5月17日(土)に発生した土石流の画像

野尻川1号堰堤右岸

1:49 頃



野尻川1号堰堤下流

1:55 頃



野尻川河口

1:55 頃



有村川3号堰堤

11:33 頃



有村川1号堰堤上流

11:34 頃



有村川1号堰堤

11:34 頃



有村川1号橋上流岸


11:35 頃



令和7年5月21日(水)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

19:00 頃



野尻川4号堰堤右岸

19:04 頃



野尻川1号堰堤右岸

19:06 頃




野尻川1号堰堤下流

19:11 頃



野尻川河口

19:12 頃



有村川3号堰堤

19:00 頃



有村川1号堰堤上流

19:01 頃





令和7年5月21日(水)に発生した土石流の画像

有村川1号堰堤

19:02 頃



有村川1号橋上流岸

19:03 頃



黒神橋

19:23 頃



令和7年6月9日(月)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤

13:50 頃



野尻川7号堰堤

13:50 頃



野尻川5号堰堤下流

13:53 頃



野尻川4号堰堤右岸

13:55 頃



野尻川1号堰堤右岸

14:03 頃



野尻川1号堰堤下流

14:10 頃



野尻川河口

14:16 頃





令和7年6月10日(火)に発生した土石流の画像


野尻川8号堰堤

14:49 頃



野尻川7号堰堤

14:49 頃



野尻川5号堰堤下流

14:52 頃



野尻川4号堰堤右岸

14:53 頃



野尻川1号堰堤右岸

14:59 頃



野尻川1号堰堤下流

15:05 頃



野尻川河口

15:06 頃



令和7年7月14日(月)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

3:29 頃




野尻川4号堰堤右岸

3:30 頃



野尻川1号堰堤右岸

3:33 頃



野尻川1号堰堤下流

3:28 頃



野尻川河口

3:41 頃






令和7年7月18日(金)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤

8:29 頃



野尻川7号堰堤

8:29 頃



野尻川5号堰堤下流

8:31 頃



野尻川4号堰堤右岸

8:33 頃



野尻川1号堰堤右岸

8:41 頃



野尻川1号堰堤下流

8:49 頃



野尻川河口

8:51 頃



令和7年7月18日(金)に発生した土石流の画像

有村川1号堰堤上流

9:58 頃



有村川1号堰堤

9:59 頃



有村川1号橋上流右岸

10:01 頃





令和7年7月25日(金)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤

17:17 頃



野尻川7号堰堤

17:17 頃



野尻川5号堰堤下流

17:22 頃



野尻川4号堰堤右岸

17:27 頃



野尻川1号堰堤右岸

17:45 頃



野尻川1号堰堤下流

17:50 頃



野尻川河口


18:01 頃



令和7年8月7日(木)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

20:14 頃




野尻川4号堰堤右岸

20:27 頃



野尻川1号堰堤右岸

20:33 頃



野尻川1号堰堤下流

20:41 頃



野尻川河口

20:47 頃





令和7年8月8日(金)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

7:17 頃



有村川1号堰堤上流

7:18 頃



有村川1号堰堤

7:19 頃



有村川1号橋上流岸

7:23 頃



持木川6号堰堤

6:58 頃



持木橋

7:12 頃



黒神橋


7:36 頃



令和7年8月8日(金)に発生した土石流の画像


野尻川8号堰堤

7:11 頃



野尻川7号堰堤

7:11 頃



野尻川5号堰堤下流

7:14 頃



野尻川4号堰堤右岸

7:15 頃



野尻川1号堰堤右岸

7:18 頃



野尻川1号堰堤下流

7:23 頃



野尻川河口

7:25 頃





令和7年8月21日(木)に発生した土石流の画像


野尻川8号堰堤

15:36 頃



野尻川7号堰堤

15:36 頃



野尻川5号堰堤下流

15:44 頃



野尻川4号堰堤右岸

15:46 頃



野尻川1号堰堤右岸

16:00 頃



野尻川1号堰堤下流

16:06 頃



野尻川河口


16:13 頃



令和7年8月21日(木)に発生した土石流の画像


野尻川8号堰堤

17:25 頃




野尻川7号堰堤

17:26 頃



野尻川5号堰堤下流

17:31 頃




野尻川4号堰堤右岸

17:37 頃



野尻川1号堰堤右岸

17:43 頃




野尻川1号堰堤下流

17:52 頃



野尻川河口

17:54 頃





令和7年8月21日(木)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

17:33 頃



有村川1号堰堤上流

17:34 頃



有村川1号堰堤

17:35 頃



有村川1号橋上流岸

17:38 頃



持木川6号堰堤

17:30 頃




持木橋

17:40 頃



黒神橋

17:59 頃



令和7年9月13日(土)に発生した土石流の画像


野尻川8号堰堤

15:47 頃




野尻川7号堰堤

15:47 頃



野尻川5号堰堤下流

15:49 頃



野尻川4号堰堤右岸

15:51 頃



野尻川1号堰堤右岸

15:59 頃



野尻川1号堰堤下流

16:04 頃



野尻川河口

16:07 頃





令和7年9月29日(月)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤

8:13 頃



野尻川5号堰堤下流

8:15 頃



野尻川4号堰堤右岸

8:20 頃



野尻川1号堰堤右岸

8:27 頃



野尻川1号堰堤下流

8:31 頃



野尻川河口

8:36 頃

