

平成28年4月21日(木)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤

16:10 頃



野尻川7号堰堤

16:10 頃



野尻川5号堰堤

16:14 頃



野尻川4号堰堤

16:15 頃



野尻川河口

16:20 頃



平成28年5月9日(月)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤

2:25 頃



野尻川河口

2:35 頃



平成28年5月10日(火)に発生した土石流の画像

有村川1号堰堤

6:24 頃



有村川1号橋上流右岸

6:24 頃



平成28年6月13日(月)に発生した土石流の画像


野尻川7号堰堤

3:42 頃




野尻川河口

3:52 頃



平成28年6月19日(日)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤 6:44 頃




野尻川5号堰堤下流 6:48 頃



野尻川4号堰堤 6:49 頃



持木川6号堰堤 6:34 頃




有村川3号堰堤 6:47 頃



有村川1号堰堤 6:47 頃



第二古里川2号堰堤 6:48 頃




黒神川黒神橋 6:59 頃



平成28年6月27日(月)に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤 19:00 頃



野尻川5号堰堤下流 19:05 頃



野尻川4号堰堤 19:06 頃



野尻川河口 19:11 頃



有村川3号堰堤 19:00 頃



有村川1号堰堤 19:04 頃



黒神川黒神橋 19:17 頃



平成28年6月28日(火)に発生した土石流の画像

持木川6号堰堤

12:47 頃



持木川持木橋

12:54 頃



平成28年7月11日(月)に発生した土石流の画像

野尻川8号堰堤 11:05 頃



野尻川7号堰堤 11:05 頃



野尻川5号堰堤 11:09 頃



野尻川4号堰堤 11:09 頃



野尻川河口 11:15 頃



有村川3号堰堤 11:03 頃



有村川1号橋上流右岸 11:03 頃



有村川1号堰堤 11:03 頃





平成28年7月20日(水)に発生した土石流の画像


野尻川8号堰堤

17:25 頃



野尻川7号堰堤

17:25 頃



野尻川5号堰堤

17:27 頃



野尻川4号堰堤

17:27 頃



野尻川河口

17:35 頃



平成28年9月17日(土)に発生した土石流の画像

持木川持木橋

21:03 頃



野尻川7号堰堤

21:03 頃



野尻川河口

21:13 頃



平成28年9月20日(火)に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤

0:37 頃




第一古里川7号床固

1:08 頃



黒神川黒神橋

1:12 頃




野尻川8号堰堤

1:12 頃



野尻川7号ダム

1:12 頃



野尻川河口

1:22 頃

