平成29年4月16日（日）に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤　　4:40 頃

有村川1号堰堤　　4:34 頃

平成29年5月13日（土）に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤　0:23 頃

有村川1号堰堤　0:23 頃

野尻川7号堰堤　0:23 頃

野尻川4号堰堤　0:24 頃

平成29年6月7日（水）に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤　16:29 頃

野尻川7号堰堤　16:39 頃

平成29年6月20日（火）に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤　16:22 頃



野尻川4号堰堤　16:27 頃

平成29年6月24日（土）に発生した土石流の画像

野尻川4号堰堤　16:45 頃

有村川3号堰堤　19:29 頃

平成29年7月4日（火）に発生した土石流の画像

有村川3号堰堤　　8:11 頃

第一有村橋右岸　　8:15 頃

平成29年7月19日（水）に発生した土石流の画像

野尻川7号堰堤　　3:21 頃

野尻川8号ダム　　3:21 頃

野尻川4号堰堤　　3:26 頃

黒神橋　　3:15 頃