

令和4年9月20日
11時00分現在
九州地方整備局
大隅河川国道事務所

大隅河川国道事務所 災害対策支部情報（第7報）

| | |
|----|--|
| 件名 | 一般国道220号の通行規制解除について ～17時00分 通行規制解除～ |
|----|--|

【本文】

たるみずしうしねさかい

垂水市牛根境で発生した土砂流入のため、令和4年9月18日17時より、全面通行止めを実施し、復旧作業を進めているところですが、9月20日（火）17時00分に応急復旧が完了し、通行規制を解除する目処が立ちましたのでお知らせします。


なお、今後の降雨の状況によっては、再度、通行規制を実施する可能性があります。

【通行規制解除区間】

一般国道220号 たるみずしうしねさかい 垂水市牛根境 延長=1.2km

| | | |
|--------|--|---|
| 問い合わせ先 | 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 災害対策支部 |  |
| | 総括地域防災調整官 <small>まつなが</small> 松永（内線206） 道路管理課長 <small>やの</small> 矢野（内線431） 代表 0994-65-2541 FAX 0994-65-4216 | |

位置図



通行規制解除区間
(垂水市牛根境)


L=1.2km

土砂流入箇所

凡例

解除区間

台風第14号に伴う大雨による一般国道220号の被災概要



国道220号垂水市牛根境
L=1.2km (土砂流入)

9/18 17:00 事前通行規制
(全面通行止め開始)

9/19 6:50 CCTVカメラにて
土砂流入を確認

9/19 13:00 応急復旧作業開始
土砂撤去約4,800m³
大型土のう設置約30袋

9/20 17:00 応急復旧作業完了 (予定)

9/20 17:00 全面通行止め解除 (予定)




写真 被災直後

9/19 7時

高さ 約2m

至 霧島市

至 鹿屋市

写真 除去状況

9/20 6時

至 霧島市

至 鹿屋市