

河川名	竜門ダム
事務所名	菊池川河川事務所

場所 熊本県菊池市龍門地先
竜門ダム周辺

実施状況 地元住民と関係機関による合同での点検



河川名	竜門ダム
事務所名	菊池川河川事務所

場所 熊本県菊池市龍門地先
竜門ダム周辺

措置状況

対策前：階段部手摺りの腐食



対策後：注意喚起看板の設置



河川名	竜門ダム
事務所名	菊池川河川事務所

場所 熊本県菊池市龍門地先
竜門ダム周辺

措置状況

対策前:防護柵の一部破損



対策後:ロープによる応急措置



河川名	竜門ダム
事務所名	菊池川河川事務所

場所 熊本県菊池市龍門地先
竜門ダム周辺

措置状況

対策前:侵入防止チェーンの視認不良



対策後:チェーンの改良

