

竜門ダム異常無し

竜門ダム地震時の点検を実施しました

■ 3月12日7:58に熊本県熊本地方を震源とする地震が発生しました。竜門ダムが位置する菊池市周辺においては、菊池市旭志において震度4を観測しましたので、地震時におけるダム点検を実施しました。

◎ 竜門ダム地震時点検の実施日時

3月12日(月)8:26 ~ 3月12日(月)10:30

◎ 点検の結果、ダム本体および機器、ダム周辺に異常は認められませんでした。

※ 竜門ダムでは周辺の地震観測所において震度4以上を観測、もしくはダムに設置された対象地震計において2.5gal以上を計測した場合に地震時ダム点検を実施します。今回は菊池市旭志にて震度4を観測したため、ダム点検を実施しました。

点検内容は下記のとおりです。

- ①ダム外観(目視) ②ダム内監査廊(点検用通路)クラック目視確認
③ダム変位計(プラムライン)計測結果確認 ④漏水量(三角堰)計測結果確認
⑤電気機械設備確認 ⑥ダム周辺車両巡視(目視確認)

問い合わせ

国土交通省九州地方整備局 菊池川河川事務所

工事品質管理官 大野

TEL 0968(44)2171

内線 302

竜門ダム管理支所長 久保

TEL 0968(27)1120

内線 6321