

梅雨前線の活発化に伴い大雨（第22報）

平成18年6月26日 23:30現在

1. 概要

一般国道57号（149k200～149k210）宇城市三角町三角浦において法面変状による通行止めは、仮設道路設置が完了したため、23時00分に片側交互通行可能となりました。

一般国道57号144k付近（熊本県宇土市大字赤瀬地先）の法面崩壊による全面通行止めは、土砂撤去完了のため19時00分に片側交互通行可能となりました。

長崎県本明川水系本明川裏山水位観測所、琴川橋水位観測所、本明川水系半造川埋津水位観測所で指定水位を超え、なお警戒が必要な状況が続いています。

熊本県が復旧作業中である菊池川水系木葉川については、九州地方整備局九州技術事務所（久留米市）に配備されている照明車の派遣を決定。19時02分に現地に到着、19時25分より照灯開始

緑川水系井芹川小山田排水機場（熊本市花園3丁目）の故障への応援のため、熊本河川国道に配備されている排水ポンプ車を派遣。19時30分に設置完了。

2. 体制

九州地方整備局災害対策本部は、26日 17:50に警戒体制へ移行。

本部体制	注意	警戒	非常	
発令時刻	25日 3:20	25日14:00 16:50 26日17:50	25日14:20 26日 5:40	

3. 河川

各河川の水位情報は別紙資料参照

参考：潮位（三角港）（満潮）26日 22:00、（干潮）27日 3:53

22時00分現在、全ての内水被害箇所が解消しました。

水系・河川名	距離標	左右別	市町村名	被害状況
緑川水系緑川 "	0k200 24k900	右岸 右岸	熊本市海路口町 甲佐町大町地区	内水被害 現在解消 内水被害（床下浸水1戸）
緑川水系浜戸川 " "	0k700 2k200	右岸 左岸	宇土市走潟地区 宇土市大曲地区	内水被害（道路及び水田の冠水）11:00解消 内水被害（道路冠水・床下浸水5戸） 県ポンプ場稼働中（冠水規模縮小）
緑川水系加勢川	8k	右岸	熊本市木部地区	堤内坂路部法面の法崩れ
菊池川水系菊池川 " "	36k 47k 25k	左岸 左岸 右岸	山鹿市 菊池市 山鹿市	内水被害（田0.1ha） 内水被害（田0.2ha） 堤部より浸水（田1.0ha）
菊池川水系合志川 "	4k800 5k200	左岸 左岸	植木町 植木町	内水被害（田2.1ha） 内水被害（田1.0ha、町道30m通行止め）
菊池川水系繁根木川 " "	4k600 2k400 1k800	右岸 右岸 右岸	植木町 玉名市 玉名市	内水被害（田0.2ha） 内水被害（田3.0ha） 内水被害（田6.3ha）

（県管理）・菊池川水系木葉川右岸の堤防破堤箇所の復旧作業は、23時00分に計画高より50cm下がりで堤体盛り土を終了させ、27日8時30分より堤体の高上げ及び保護工を行う予定。

4. ダム

- ・筑後川上流の下笠ダムで26日5時51分より実施していた洪水調節は、21時24分に終了。
- ・緑川上流の緑川ダムで26日9時25分より実施していた洪水調節は、16時43分に終了。

【問合せ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部

企画部 建設専門官 古賀 唯雄

電 話：092-414-7301（本部直通）

f a x：092-481-9210（本部直通）

