

梅雨前線の活発化に伴い大雨（第23報）

平成18年6月27日 4:00現在

1. 概要

九州管内での降雨も小康状態となり、直轄河川で指定水位を超えている水位観測所は緑川水系加勢川の大六橋観測所の1箇所となりました。

一般国道57号144k付近（熊本県宇土市大字赤瀬地先）は法面崩壊土砂の撤去により26日19時00分に片側交互通行としていましたが、再度の降雨により一部土砂の崩壊が発生し、27日2時25分再び全面通行止めとしました。

2. 体制

九州地方整備局災害対策本部は、26日 17:50に警戒体制へ移行。

本部体制	注 意	警 戒	非 常	
発令時刻	25日 3:20	25日14:00 16:50 26日17:50	25日14:20 26日 5:40	

3. 河 川

各河川の水位情報は別紙資料参照

参考：潮位（三角港）（満潮）27日 9:27、（干潮）27日 16:04

【問合せ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部

企画部 建設専門官 古賀 唯雄

電 話：092 - 414 - 7301（本部直通）

f a x：092 - 481 - 9210（本部直通）

