

# 秋雨前線及び台風13号に伴う大雨（第6報）

平成18年9月16日 20:00 現在

## 1. 概要

現在、国道202号（伊万里市南波多町府招）の民地の土砂流出箇所及びその他の道路の被災状況確認ならびに復旧作業を行っているところです。

直轄国道では国道202号（伊万里市南波多町府招）の1カ所を除き、全面通行止めは解除されました。

九州地方整備局は警戒体制を継続中です。

## 2. 体制

九州地方整備局災害対策本部は、警戒体制を継続中。

本部体制	注意体制	警戒体制		非常態勢	
発令時刻		9/16	8:50	9/16	9:10
		9/16	16:30		

## 3. 河川の状況

別添資料1及び別添資料2を参照

## 4. 道路の状況

別添資料3を参照

## 5. 土砂災害の状況

別添資料4を参照

### 【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部

企画部 企画課長 横地 和彦

電話:092-414-7301(本部直通)

FAX:092-481-9210(本部直通)



○河川の被害状況

別添資料2

1)一般被害

<直轄> (1水系 2河川 4箇所)

整備局	水系	河川	市町村	浸水家屋数		家屋損壊数		田畑等浸水		被害状況	
				床上(戸)	床下(戸)	全壊(戸)	半壊(戸)	原因	面積(約ha)		
1	九州	松浦川	松浦川	7/200左					内水	0.5m	道路冠水(解消)
2	九州	松浦川	徳須恵川	0/500左					内水	0.5ha	田畑冠水(解消)
3	九州	松浦川	徳須恵川	1/000左					内水	1.0ha	田畑冠水(解消)
4	九州	松浦川	徳須恵川	10/700					内水	200m	道路冠水(国道202号)(解消)
5	九州	松浦川	徳須恵川	4/600右					内水	18ha	田畑冠水、事業所浸水1戸(解消)
6	九州	六角川	牛津川	16/400左					内水	10m	市道冠水(解消)
7	九州	松浦川	徳須恵川	5k800~6/200					外水	10ha	溢水による道路冠水(解消)
8	九州	六角川	牛津川	16/520左					内水	20m	道路冠水(市道)(解消)
9	九州	松浦川	松浦川	14k900左	2	1			内水	9ha	田畑冠水、家屋浸水(解消)
10	九州	松浦川	松浦川	17k800左					内水	1.5ha	田畑冠水(解消)
11	九州	六角川	牛津川	14k600付近					内水	50m	道路冠水(市道)(解消)
12	九州	松浦川	松浦川	20k600付近					調査中	調査中	水田冠水(解消)
13	九州	松浦川	松浦川	10k800付近					調査中	調査中	道路冠水(解消)
14	九州	松浦川	松浦川	24k600付近					調査中	調査中	水田冠水(解消)

2)河川管理施設等被害

<直轄> (1水系1河川1力所)

整備局	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量(約m)	
九州	松浦川	厳木川	唐津市	右岸	4k200	護岸崩壊	調査中	調査中

○避難勧告及び避難指示状況

整備局	水系	河川	市町村	避難状況			発令日時	解除日時	備考
				類型	世帯数	人数			
九州地整	松浦川	松浦川	21k付近	自主避難	6		-	-	駒鳴地区

○洪水予報の発令状況

整備局	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	備考
九州	松浦川	徳須恵川	徳須恵橋	5	解除	平成18年09月16日 12:50	
九州	松浦川	松浦川	川西橋	2	解除	平成18年09月16日 17:30	
九州	嘉瀬川	嘉瀬川	川上	2	解除	平成18年09月16日 13:40	
九州	六角川	牛津川	妙見橋	2	解除	平成18年09月16日 14:15	

○水防警報の発令状況

整備局	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	備考
九州	嘉瀬川	嘉瀬川	川上	2	解除	平成18年09月16日 14:20	
九州	牛津川	牛津川	妙見橋	4	解除	平成18年09月16日 15:40	
九州	筑後川	城原川	日出来橋	3	解除	平成18年09月16日 14:15	
九州	松浦川	松浦川	川西橋	5	解除	平成18年09月16日 16:50	
九州	松浦川	松浦川	牟田部		解除	平成18年09月16日 18:30	
九州	筑後川	佐田川	金丸橋		解除	平成18年09月16日 18:30	
九州	松浦川	厳木川	中島橋		解除	平成18年09月16日 18:30	

○水防活動状況

<直轄>

整備局	水系	河川	市町村	地点		排水P車出動状況		水防団等活動状況
				左右岸	KP	出動数(台)	稼働状況	
九州	六角川	牛津川	多久市	左	16/40 0	1	運転停止	上田地区(庄川) 13:40運転停止
九州	六角川	牛津川	多久市	右	10/00 0	2	運転停止	市納所地区(納所川) 15:50運転停止



# 土砂災害発生状況一覧表

別添資料4

No	発生日	発生時間	県名	市町村名	箇所名	発生形態	原因	人的被害			家屋損壊数			避難			報告先	災関申請	土砂法指定	備考 (対応状況)
								死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊	一部損壊	状況	世帯	人数				
1	9月16日	8:30	佐賀県	伊万里市黒川町 <small>イ マ リ シ クロカワチョウ</small>	椿原 <small>ツバネル</small>	土石流	秋雨前線豪雨	2										無	市道にて鉄砲水（3名が車で流され1名救助、2名死亡）	
2	9月16日	10:50	佐賀県	唐津市相知町田頭 <small>カラ ツ シ オウ チ ヲ ガ シ ラ</small>	本谷川2 <small>ホンタニカワ</small>	土石流	秋雨前線豪雨				2	2	3	自主避難	18	50		無		
3	9月16日	調査中	佐賀県	伊万里市南波多町府招 <small>イ マ リ シ ミナミハタチョウフマホ</small>		地すべり	秋雨前線豪雨				2	1		調査中				無	国道202号通行止め	
合 計								2	0	0	4	3	3		18	50	0			