

秋雨前線及び台風13号に伴う大雨（第7報）

平成18年9月17日 10:00 現在

1. 概要

国道202号（伊万里市南波多町府招）の法面崩落箇所では、現在、仮設迂回路を工事中です。

直轄国道では国道202号（伊万里市南波多町府招）の1カ所を除き、通行規制箇所はありません。

『国営海の中道海浜公園』『国営吉野ヶ里歴史公園』は9月17日臨時閉園いたします。なお、「マリンワールド海の中道」「ホテル海の中道」は通常営業。

九州地方整備局は警戒体制を継続中です。

2. 体制

九州地方整備局災害対策本部は、警戒体制を継続中。

本部体制	注意体制	警戒体制		非常体制	
発令時刻		9/16	8:50	9/16	9:10
		9/16	16:30		

3. 河川の状況

別添資料1を参照（第6報より変化なし）

4. 道路の状況

別添資料2、別添資料3を参照

5. 土砂災害の状況

別添資料4を参照

6. 国営公園

・国営海の中道海浜公園 9月17日臨時閉園

なお「マリンワールド海の中道」「ホテル海の中道」は通常営業。

・国営吉野ヶ里歴史公園 9月17日臨時閉園

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部

企画部 環境調整官 野村 正之

電話:092-414-7301(本部直通)

FAX:092-481-9210(本部直通)

○河川の被害状況

別添資料1

1)一般被害

<直轄> (1水系 2河川 4箇所)

整備局	水系	河川	市町村	浸水家屋数		家屋損壊数		田畑等浸水		被害状況
				床上(戸)	床下(戸)	全壊(戸)	半壊(戸)	原因	面積(約ha)	
1	九州	松浦川	松浦川	7/200左				内水	0.5m	道路冠水(解消)
2	九州	松浦川	徳須恵川	0/500左				内水	0.5ha	田畑冠水(解消)
3	九州	松浦川	徳須恵川	1/000左				内水	1.0ha	田畑冠水(解消)
4	九州	松浦川	徳須恵川	10/700				内水	200m	道路冠水(国道202号)(解消)
5	九州	松浦川	徳須恵川	4/600右				内水	18ha	田畑冠水、事業所浸水1戸(解消)
6	九州	六角川	牛津川	16/400左				内水	10m	市道冠水(解消)
7	九州	松浦川	徳須恵川	5k800~6/200				外水	10ha	溢水による道路冠水(解消)
8	九州	六角川	牛津川	16/520左				内水	20m	道路冠水(市道)(解消)
9	九州	松浦川	松浦川	14k900左	2	1		内水	9ha	田畑冠水、家屋浸水(解消)
10	九州	松浦川	松浦川	17k800左				内水	1.5ha	田畑冠水(解消)
11	九州	六角川	牛津川	14k600付近				内水	50m	道路冠水(市道)(解消)
12	九州	松浦川	松浦川	20k600付近				調査中	調査中	水田冠水(解消)
13	九州	松浦川	松浦川	10k800付近				調査中	調査中	道路冠水(解消)
14	九州	松浦川	松浦川	24k600付近				調査中	調査中	水田冠水(解消)

2)河川管理施設等被害

<直轄> (1水系1河川1カ所)

整備局	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量(約m)	
九州	松浦川	巖木川	唐津市	右岸	4k200	護岸崩壊	調査中	調査中

○避難勧告及び避難指示状況

整備局	水系	河川	市町村	避難状況			発令日時	解除日時	備考
				類型	世帯数	人数			
九州地整	松浦川	松浦川	21k付近	自主避難	6		-	-	駒鳴地区

○洪水予報の発令状況

整備局	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	備考
九州	松浦川	徳須恵川	徳須恵橋	5	解除	平成18年09月16日 12:50	
九州	松浦川	松浦川	川西橋	2	解除	平成18年09月16日 17:30	
九州	嘉瀬川	嘉瀬川	川上	2	解除	平成18年09月16日 13:40	
九州	六角川	牛津川	妙見橋	2	解除	平成18年09月16日 14:15	


○水防警報の発令状況

整備局	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	備考
九州	嘉瀬川	嘉瀬川	川上	2	解除	平成18年09月16日 14:20	
九州	牛津川	牛津川	妙見橋	4	解除	平成18年09月16日 15:40	
九州	筑後川	城原川	日出来橋	3	解除	平成18年09月16日 14:15	
九州	松浦川	松浦川	川西橋	5	解除	平成18年09月16日 16:50	
九州	松浦川	松浦川	牟田部		解除	平成18年09月16日 18:30	
九州	筑後川	佐田川	金丸橋		解除	平成18年09月16日 18:30	
九州	松浦川	巖木川	中島橋		解除	平成18年09月16日 18:30	

○水防活動状況

<直轄>

整備局	水系	河川	市町村	地点		排水P車出動状況		水防団等活動状況
				左右岸	KP	出動数(台)	稼働状況	
九州	六角川	牛津川	多久市	左	16/40 0	1	運転停止	上田地区(庄川) 13:40運転停止
九州	六角川	牛津川	多久市	右	10/00 0	2	運転停止	市納所地区(納所川) 15:50運転停止



土砂災害発生状況一覧表

別添資料4

No	発生日	発生時間	県名	市町村名	箇所名	発生形態	原因	人的被害			家屋損壊数			避難			報告先	火 関 申 請	土 砂 法 指	備 考 (対応状況)
								死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊	一部損壊	状 況	世帯	人数				
1	9月16日	8:30	佐賀県	伊万里市黒川町	椿原	土石流	秋雨前線豪雨	2											市道にて鉄砲水（3名が車で流され1名救助、2名死亡）	
2	9月16日	10:50	佐賀県	唐津市相知町田頭	本谷川2	土石流	秋雨前線豪雨			3	1	2		避難勧告	18	71			無	
3	9月16日	調査中	佐賀県	伊万里市南波多町府招		地すべり	秋雨前線豪雨						調査中	調査中					無	国道202号通行止め
4	9月16日	17:30	大分県	佐伯市米水津宮之浦	宮の脇2号	がけ崩れ	秋雨前線豪雨							自主避難	1	5			無	
5	9月16日	10:45	佐賀県	唐津市相知町長部田	千原2	がけ崩れ	秋雨前線豪雨				1			調査中					無	
							合 計	2	0	3	2	2	0		19	76				