

# 秋雨前線及び台風13号に伴う大雨（第8報）

平成18年9月17日 17:00 現在

## 1. 概要

南九州西回り自動車道串木野IC～市来IC〔鹿児島県〕までの間（延長＝7.3km）について、台風による暴風のため16時30分より通行止めしています。迂回路については一般国道3号（別添資料4）を利用してください。

国道57号島原外港交差点～雲仙東登山口交差点〔長崎県〕（約700m）は、台風による越波のため16時57分より全面通行止めしています。

国道3号日奈久IC～田浦IC〔鹿児島県〕は、台風による暴風のため、17時10分より全面通行止めしています。

国道202号（伊万里市南波多町府招）の法面崩落箇所では、現在、仮設迂回路を工事中です。

直轄国道では国道202号（伊万里市南波多町府招）の1カ所を除き、通行規制箇所はありません。

九州地方整備局は警戒体制を継続中です。

## 2. 体制

九州地方整備局災害対策本部は、警戒体制を継続中。

本部体制	注意体制	警戒体制		非常体制	
発令時刻		9/16	8:50	9/16	9:10
		9/16	16:30		

## 3. 河川の状況

別添資料1、別添資料2を参照

## 4. 道路の状況

別添資料3を参照

## 5. 土砂災害の状況

別添資料5を参照

## 6. 国営公園

- ・国営海の中道海浜公園 9月17日臨時閉園
- ・マリンワールド海の中道 9月17日臨時閉園
- なお「ホテル海の中道」は通常営業。
- ・国営吉野ヶ里歴史公園 9月17日臨時閉園

### 【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部  
 企画部 専門官 古賀 唯雄  
 電話：092-414-7301(本部直通)  
 FAX：092-481-9210(本部直通)



○被害状況

別添資料2

1)一般被害

<直轄> (2水系 3河川 14箇所)

整備局	水系	河川	市町村	浸水家屋数		家屋損壊数		田畑等浸水		被害状況
				床上(戸)	床下(戸)	全壊(戸)	半壊(戸)	原因	面積(約ha)	
1	九州	松浦川	松浦川	7/200左				内水	0.5m	道路冠水(解消)
2	九州	松浦川	徳須恵川	0/500左				内水	0.5ha	田畑冠水(解消)
3	九州	松浦川	徳須恵川	1/000左				内水	1.0ha	田畑冠水(解消)
4	九州	松浦川	徳須恵川	10/700				内水	200m	道路冠水(国道202号)(解消)
5	九州	松浦川	徳須恵川	4/600右				内水	18ha	田畑冠水、事業所浸水1戸(解消)
6	九州	六角川	牛津川	16/400左				内水	10m	市道冠水(解消)
7	九州	松浦川	徳須恵川	5k800~6/200				外水	10ha	溢水による道路冠水(解消)
8	九州	六角川	牛津川	16/520左				内水	20m	道路冠水(市道)(解消)
9	九州	松浦川	松浦川	14k900左	2	1		内水	9ha	田畑冠水、家屋浸水(解消)
10	九州	松浦川	松浦川	17k800左				内水	1.5ha	田畑冠水(解消)
11	九州	六角川	牛津川	14k600付近				内水	50m	道路冠水(市道)(解消)
12	九州	松浦川	松浦川	20k600付近				調査中	調査中	水田冠水(解消)
13	九州	松浦川	松浦川	10k800付近				調査中	調査中	道路冠水(解消)
14	九州	松浦川	松浦川	24k600付近				調査中	調査中	水田冠水(解消)

2)河川管理施設等被害

<直轄> (1水系1河川1カ所)

整備局	水系	河川	市町村	地点		被害状況		対策状況
				左右岸	KP	状態	数量(約m)	
九州	松浦川	巖木川	唐津市	右岸	4k200	護岸崩壊	調査中	調査中

○避難勧告及び避難指示状況

整備局	水系	河川	市町村	避難状況			発令日時	解除日時	備考
				類型	世帯数	人数			
九州地整	松浦川	松浦川	21k付近	自主避難	6		-	-	駒鳴地区(帰宅)
九州地整	五ヶ瀬川	五ヶ瀬川	延岡市	自主避難	-	17	-	-	延岡市役所 8名 祐国寺 3名 社会福祉センター 6

○洪水予報の発令状況

整備局	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	備考
九州	松浦川	徳須恵川	徳須恵橋	5	解除	平成18年09月16日 18:50	
九州	松浦川	松浦川	川西橋	2	解除	平成18年09月16日 17:30	
九州	嘉瀬川	嘉瀬川	川上	2	解除	平成18年09月16日 13:40	
九州	六角川	牛津川	妙見橋	2	解除	平成18年09月16日 14:15	

○水防警報の発令状況

整備局	水系	河川	基準観測所	号数	警報種別	発表日時	備考
九州	嘉瀬川	嘉瀬川	川上	2	解除	平成18年09月16日 14:20	
九州	牛津川	牛津川	妙見橋	4	解除	平成18年09月16日 15:40	
九州	筑後川	城原川	日出来橋	3	解除	平成18年09月16日 14:15	
九州	松浦川	松浦川	川西橋	5	解除	平成18年09月16日 16:50	
九州	松浦川	松浦川	牟田部	5	解除	平成18年09月16日 18:30	
九州	筑後川	佐田川	金丸橋	2	解除	平成18年09月16日 18:30	
九州	松浦川	巖木川	中島橋	2	解除	平成18年09月16日 18:30	

○水防活動状況


<直轄>

整備局	水系	河川	市町村	地点		排水P車出動状況		水防団等活動状況
				左右岸	KP	出動数(台)	稼働状況	
九州	六角川	牛津川	多久市	左	16/400	1	運転停止	上田地区(庄川) 13:40運転停止
九州	六角川	牛津川	多久市	右	10/000	2	運転停止	市納所地区(納所川) 15:50運転停止
九州	大野川	大野川	大分市	右	10/000	1	出動	大分市宮内地区 60m3/min
九州	大野川	大野川	大分市	左	6/200	1	出動	大分市森地区 60m3/min
九州	大野川	大野川	大分市	左	8/600	1	出動	大分市毛井地区 150m3/min
九州	大分川	大分川	大分市	右	0/450	1	出動	大分市下田尻地区 30m3/min
九州	大分川	大分川	大分市	左	11/300	1	出動	大分市国分地区 30m3/min
九州	球磨川	球磨川	八代市	右	1/300	-	-	八代市鼠蔵地区 水防団25名 土壘積L=200m 17日10:00開始

■被災状況一覧表

別添資料3

No.	事務所名	被災箇所			被災内容	通行止め等状況		復旧内容	復旧見通し	迂回路
		路線	距離標	箇所名		事象時刻	内容			
1	佐賀国道	202	58.100 ~ 59.000	佐賀県唐津市北波多行合野(ゆきあいの)	冠水(松浦川水系徳須恵川からの越流)	9/16 15:05	全面開放	—		(唐津市)国204~県33~国204(伊万里市)
2	佐賀国道	202	~ 60.800	佐賀県唐津市北波多行合野(ゆきあいの)~伊万里市南波多町水留(つづみ)	冠水(松浦川水系徳須恵川からの越流)	9/16 15:20	全面開放	—		(唐津市)国204~県33~国204(伊万里市)
3	佐賀国道	202	66.750 ~ 66.900	佐賀県伊万里市南波多町府招(ふまねき)	冠水(府招川からの越流)	9/16 15:20	全面開放	—		(唐津市)国204~県33~国204(伊万里市)
4	佐賀国道	202	67.100 ~ 67.200	佐賀県伊万里市南波多町府招(ふまねき)	冠水(府招川からの越流)	9/16 15:20	全面開放	—		(唐津市)国204~県33~国204(伊万里市)
5	佐賀国道	203BP	16.430 ~ 16.450	佐賀県唐津市厳木町中島 厳木バイパス(牧瀬IC佐賀方面からのオフランプ)	土砂崩壊	9/16 19:35	全面開放			小侍IC or 波瀬IC
6	佐賀国道	202	66.050 ~ 66.100	佐賀県伊万里市南波多町府招(ふまねき)	法面崩壊(L=50m <sup>2</sup> 約30m <sup>3</sup> )	9/16 17:45	全面開放			—
7	佐賀国道	202	68.050 ~ 68.200	佐賀県伊万里市南波多町府招(ふまねき)	法面崩壊	9/16 13:30	全止め	9/16 22:00迂回路工事着手 9/17 11:30大型土嚢据付開始 9/17 13:00盛土構築約90%、大型土嚢設置約44%完了。 13時現在、暴風により、作業を一時中断中。	未定	県297~国204(伊万里市内)
8	佐賀国道	497	7.581 ~ 7.590	佐賀県唐津市半田(はだ)唐津道路	法面崩壊	9/16 20:55	全面開放			—
9	佐賀国道	202	63.700 ~ 63.750	佐賀県伊万里市南波多町大曲(おおまがり)	舗装浮き上がり	9/17 00:20	全面開放			—
10	鹿児島国道	3		南九州西回り自動車道(川内道路)串木野IC~市来IC		9/17 16:30	通行止め			一般国道3号
			~							



# 土砂災害発生状況一覧表

別添資料5

No	発生日	発生時間	県名	市町村名	箇所名	発生形態	原因	人的被害			家屋損壊数			避難			報告先	火 関 申 請	土 砂 法 指	備 考 (対応状況)
								死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊	一部損壊	状 況	世帯	人数				
1	9月16日	8:30	佐賀県	伊万里市黒川町 <small>イマリシクロカワチョウ</small>	椿原 <small>ツバキル</small>	土石流	秋雨前線豪雨	2											市道にて鉄砲水（3名が車で流され1名救助、2名死亡）	
2	9月16日	10:50	佐賀県	唐津市相知町田頭 <small>カラツシノウチチョウカシラ</small>	本谷川2 <small>ホンタニカワ</small>	土石流	秋雨前線豪雨			3	1	2		避難勧告	18	71			無	
3	9月16日	調査中	佐賀県	伊万里市南波多町府招 <small>イマリシミナミハタチョウフマネ</small>		地すべり	秋雨前線豪雨						調査中	調査中					国道202号通行止め	
4	9月16日	17:30	大分県	佐伯市米水津宮之浦 <small>サイキシヨノウヅミヤノウラ</small>	宮の脇2号 <small>ミヤワキゴウ</small>	がけ崩れ	秋雨前線豪雨							自主避難	1	5			無	
5	9月16日	10:45	佐賀県	唐津市相知町長部田 <small>カラツシノウチチョウナガヘタ</small>	千原2 <small>センバル</small>	がけ崩れ	秋雨前線豪雨				1			調査中					無	
							合 計	2	0	3	2	2	0		19	76				