

佐伯現場監督所です



施工業者
(株)菅組



25.0% (8月末現在)



がようぶぎします！



CとDはよく見かけるね！
工事現場を通ったら、
んな重機があるか見てみよう！



④ クラムシェル

答えは裏面!!



大越地区法面工事


施工業者
谷川建設工業(株)



この工事は、県道603号線(赤木吹原佐伯線)から蒲江方面(市道竹角線)へ左折する手前の右側の山を掘削し、法面对策を行う工事です。現在工事は、掘削工事と法面对策を並行して行っています。



工事の進捗状況



6月中旬より着手し、山の掘削は8月末現在で約半分(約35,000m³)が完了、法面对策については、4段ある法面のうちの1段分が完了しています。



現場からの声

★安全第一の心で頑張ります!★

急峻な山の上での作業で、高所かつ作業ヤードが狭いことから、転落事故や大型重機械との接触事故等を起こさないように注意しながら作業を進めています。土砂運搬については場内処理のため、地元の皆様や一般車両に直接ご迷惑をおかけする事はありませんが、資材・機材等の運搬車両は、赤木吹原佐伯線および市道竹角線を通行して現場へ入るため、極力皆様のご迷惑とならないように細心の注意を払っています。今後工事は最盛期を迎え、車両の出入りも活発になります。安全第一の心で工事を進めていきますので、今後とも皆様のご理解とご協力をお願い致します。



掘削作業の様子



法面对策の様子

残り3段分も作業を進めていきます!



東九州道(佐伯地区)工事連絡協議会より

7~8月分 活動状況のご報告です!!



1 東九州道(佐伯地区)沿線の地域清掃活動

- 7/30 長谷地区【実施場所】岸河内地区(長谷橋A2)~上城地区(新熊野神社)
- 8/17 青山地区【実施場所】竹角交差点~大越(森の木橋)



地域の清掃活動

8/17撮影



ひとつひとつゴミを回収していきます



2 工事関係車両の運行状況パトロール



- 7/14 上岡地区 運行状況パトロール【実施場所】ファミリーマート弥生井崎店前
- 8/22 長谷地区 運行状況パトロール【実施場所】岸河内地区林業研修所前
- 8/23 青山地区 運行状況パトロール【実施場所】竹角地区交差点



運行状況パトロール

7/14撮影



走行マナー等を厳重にチェック



3 工事現場の安全パトロール

- 7/15 長谷地区【対象工事】大越川橋下部工(P1)外工事 / 施工業者:(株)菅組
- 7/15 長谷地区【対象工事】大越地区法面工事 / 施工業者:谷川建設工業(株)
- 7/26 青山地区【対象工事】大越トンネル新設工事 / 施工業者:前田建設工業(株)
- 8/24 上岡地区【対象工事】古市地区第3工区改良外1件工事 / 施工業者:小田開発工業(株)
- 8/25 長谷地区【対象工事】元越大橋下部工(A1・P1)工事 / 施工業者:小田開発工業(株)
- 8/25 長谷地区【対象工事】元越大橋下部工(P3~P6)工事 / 施工業者:(株)菅組



4 NEW!! 地域の皆さまとのふれあい&コミュニケーション

地域の行事に参加して親睦を深め、地域の皆さまと一緒に周辺地域の環境整備に努めていきます!

- 8/23 長谷地区 上城地区盆踊りへの参加【実施場所】上城地区林業研修所前

上城地区盆踊り

8/23撮影



憩いの場(工事見学ステージ)で行われました!

本誌の発行

東九州自動車道 佐伯現場監督所

〒876-0824 佐伯市新女島剣崎 6643-2

東九州道(佐伯地区)工事連絡協議会

お
問
い
合
わ
せ

国土交通省
佐伯河川国道事務所

または

東九州自動車道
佐伯現場監督所



(0972) 22-1880



(0972) 28-7825

クイズの
こたえ

- ① = D
- ② = A
- ③ = C
- ④ = B