

川内川河川巡視結果

平成30年9月3日時点

■平成30年7月1日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月2日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月3日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、大雨により濁っている状態。魚の死骸は確認できない
- 長江川から下流の本川では、大雨により濁っている状態。魚の死骸は確認できない
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、大雨により濁っている状態。
魚の死骸は確認できない



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月4日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、降雨による濁水がまだ少し見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月5日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、降雨による濁水がまだ少し見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月6日 河川巡視結果


- 川内川支川の長江川では、降雨による濁水がまだ少し見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月7日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、大雨により濁っている状態。魚の死骸は確認できない
- 長江川から下流の本川では、大雨により濁っている状態。魚の死骸は確認できない
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点では、大雨により濁っている状態。
魚の死骸は確認できない



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から 上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月8日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、大雨により濁っている状態。魚の死骸は確認できない
- 長江川から下流の本川では、大雨により濁っている状態。魚の死骸は確認できない
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点では、大雨により濁っている状態。
魚の死骸は確認できない



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から 上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月9日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月10日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁が見受けられるが、前日と比べると色が薄くなっている。魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、降雨による濁水がまだ少し見受けられるが、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月11日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、うっすらと白濁が見受けられるが、前日と比べると色が薄くなっている。魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、降雨による濁水がまだ少し見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月12日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、前日と同じように、うっすらと白濁が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月13日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、前日と同じように、うっすらと白濁が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、降雨による濁水がうっすらと見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月14日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、前日と同じように、うっすらと白濁が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、前日と同じように、降雨による濁水がうっすらと見受けられるが、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月15日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】

【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】

【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月16日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】

【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】

【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月17日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月18日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月19日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月20日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月21日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月22日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、降雨による濁水が見受けられるが、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月23日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から 上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月24日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から 上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月25日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月27日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年7月31日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年8月3日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年8月7日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年8月10日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年8月13日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年8月17日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木ゆのおの滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年8月21日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木^{ゆのお}の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年8月24日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、降雨の影響により僅かな濁りがあるが、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、降雨の影響により僅かな濁りがあるが、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木^{ゆのお}の滝地点でも、降雨の影響により僅かな濁りがあるが、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年8月28日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、降雨の影響により若干の濁りが見受けられるが、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年8月31日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、降雨の影響により若干の濁りが見受けられるが、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点でも、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】