

川内川河川巡視結果

平成30年10月31日時点

■平成30年9月4日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年9月7日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年9月11日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年9月14日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年9月18日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年9月21日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、降雨により濁っている状態。魚の死骸は確認できない

○長江川から下流の本川では、降雨により濁っている状態。魚の死骸は確認できない

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、降雨により濁っている状態。
魚の死骸は確認できない



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年9月25日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年9月28日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年10月1日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、降雨により濁っている状態。魚の死骸は確認できない

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、降雨により濁っている状態。

魚の死骸は確認できない



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年10月4日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年10月9日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年10月12日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年10月15日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年10月18日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年10月23日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年10月26日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

■平成30年10月30日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】