

# 川内川河川巡視結果

平成31年2月27日時点

## ■平成31年1月4日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年1月8日 河川巡視結果

- 川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。
- 伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年1月11日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年1月15日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年1月18日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年1月22日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】



## ■平成31年1月25日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年1月29日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年2月1日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年2月4日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年2月7日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年2月12日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】



## ■平成31年2月15日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年2月18日 河川巡視結果

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

※2月18日の河川巡視は、伊佐市・湧水町管内を実施しました。えびの市管内については、2月19日に実施予定です。



【曾木の滝上流(左岸から)】

## ■平成31年2月19日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

※2月19日の河川巡視は、えびの市管内を実施しました。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】

## ■平成31年2月21日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】 【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】 【曾木の滝上流(左岸から)】



## ■平成31年2月26日 河川巡視結果

○川内川支川の長江川では、白濁は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○長江川から下流の本川では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。

○伊佐市の湯之尾堰・伊佐市の曾木の滝地点では、変色は見受けられず、魚の死骸は確認できない。



【長江川橋から下流を望む】



【川内川本川亀沢橋から  
上流を望む】



【曾木の滝上流(左岸から)】