

現場紹介・工事進捗状況

①



● 堤体削孔

5月18日から始まった堤体削孔(穴あけ)は、現在も順調に進んでいます。



増設3号 穴あけ状況

(撮影:H25.05.29)



● 堤体削孔

トンネルなどで使われる自由断面掘削機で掘り、掘ったくずはショベルカーで集めてトラックに積んで運び出します。

穴の中には、掘削時に出るホコリを吸うパイプと、中に空気を送るパイプの2つが設置してあります。

