

現場紹介・工事進捗状況



- 増設減勢工
仮棧橋完成後、通路を左岸寄りに切り替え、増設減勢工の掘削を引き続き行っています。

