

現場紹介・工事進捗状況

①



● 水位低下(放流)

鶴田ダムでは提体の貫通作業に伴い、ダム湖の水位を低下させるため、放流を行いました。

現在、ゲートは全開で上流から流れてくる水をそのまま下流に流しています。

(自然調節方式)