

現場紹介・工事進捗状況



● 仮締切

ダム湖の水位が下がったことにより、上流側に設置していた仮締切が姿を現しました。

貫通作業を行うため、締切の中に入っていた水をポンプを用いて空にしました。

