

現場紹介・工事進捗状況

①



(撮影: H26.05.29)

- 堤内管設置完了 (H25.削孔箇所)
12月より行っていたダム堤内への管の設置が5月末に完了しました。(赤枠3箇所)
引き続き、堤外に管を設置します。(次ページ)



(撮影: H26.04.23)

