

## 現場紹介・工事進捗状況

③

(撮影:H26.08.27)

増設放流管側

付替発電管側

増設1号削孔中

3号

2号

増設  
1号

発電  
2号

1号

発電2号削孔中



- 堤体削孔(穴あけ)  
昨年引き続き、残りの2本の穴あけを開始しています。

