

## 現場紹介・工事進捗状況

④

(撮影:H25.11.21)



### ● 増設減勢工

減勢工も順調に進んでいます。

夏場はコンクリート温度の上昇を防ぐため、昼間に準備し、夜間にコンクリート打設を行っています。

(撮影:H26.08.27)



(撮影:H26.07.04)