

現場紹介・工事進捗状況

①



水位低下(放流)

昨年同様、今年もダム堤体の貫通作業のため、10/1～ダム湖の水位低下を行いました。現在、ダム湖に流れてくる水をそのまま下流に流しています。(自然調節方式)



上流側(ダム湖)の様子

