

現場紹介・工事進捗状況

②



(撮影:H26.10.30)

上流仮締切

放流を行いダム湖の水位を下げたため、設置していた仮締切が出てきました。ダム堤体の貫通を行うため、仮締切の中の水を抜き空にしました。

上流仮締切の中の抜水の様子(天端より撮影)



(撮影:H26.10.09)

(撮影:H26.11.19)

抜水後

