## 現場紹介•工事進捗状況



## 仮締切の上から見た様子(設置状況) (撮影: H26.02.09) (増設1号)

## 制水ゲート設置

ベルマウスの設置後、制水ゲートを設置しました。その後、制水ゲートが水の流入を防ぐ蓋の役割をするため、仮締切を撤去しま

(増設1号)

した。



