


鶴田ダム再開発事業 H29年6月工事進捗状況



現場紹介・工事進捗状況

①

通行可



(撮影:H29.05.19)

堤頂道路が開通

3月中旬から行っていた天端道路の舗装工事が完了し、4月から通れるようになりました。



(撮影:H29.04.12)

今年の桜の様子
(ダム公園の展望所から撮影)

※詳しい情報は川内川河川事務所HPまたは鶴田ダム管理所HPでご確認下さい。


②



既設減勢工

掘削工事とコンクリート打設工事が進んでいます。

上流から撮影



工事進捗状況(本体工事着手～現在)

ダム下流から撮影



ダム天端から撮影



ダム下流から撮影



工事進捗状況(本体工事着手～現在)

ダム下流から撮影



ダム天端から撮影



ダム下流から撮影

