

鶴田ダム再開発事業 H29年10月工事進捗状況



下流から撮影

①



(撮影: H29.10.26)

既設減勢工

既設減勢工も工事が進み、終盤に差し掛かっています。

上流側の工事が、ほぼ出来上がっており、現在は下流にある副ダムにコンクリート打設を行い、通路として使っていた箇所を塞ぐ作業に取り掛かっています。

上から撮影



(撮影: H29.10.27)

コンクリート打設の様子



下流から撮影
(撮影: H29.10.27)

副ダム(拡大)



(打設日)
H29.10.10
Tuesday.

みんなのイラスト&メッセージが
鶴田ダムの一部になりました！！

たくさんの方の
ご協力ありがとう
ございました♪



(撮影:H29.10.10)



夏休み見学会

(撮影:H29.07.31)



(撮影:H29.10.10)



打設箇所



拡大



上から撮影

夏休み見学会を始め、見学の時に描いて頂いた骨材（石）を使って、既設減勢工のコンクリート打設を行いました。皆さんの描いた石がダムの一部となってこれからも鶴田ダムは水害から皆さんの町を守ります！

工事進捗状況(本体工事着手～現在)

ダム下流から撮影



(撮影:H23.07.28)

ダム天端から撮影



(撮影:H23.11.01)

ダム下流から撮影



(撮影:H23.11.01)



(撮影:H25.10.29)



(撮影:H26.09.17)



(撮影:H26.06.25)



(撮影:H29.02.24)



(撮影:H29.02.24)



(撮影:H29.02.24)

工事進捗状況(本体工事着手～現在)

ダム下流から撮影



ダム天端から撮影



ダム下流から撮影



工事進捗状況(本体工事着手～現在)

ダム下流から撮影



ダム天端から撮影



ダム下流から撮影

