

# 広域TEC-FORCE機械班の活動報告(9/4)

武雄河川事務所管内の六角川水系及び松浦川水系に設置されている排水機場、水門等の機械設備 277 施設の被災状況、不具合状況調査を実施。

2日目となる本日(9/4)は、排水機場、堰、水門、樋門・樋管の76施設の調査を実施。



満神排水樋管 扉体調査 (小城市)



三条排水機場 操作盤調査 (芦刈町)



災対機械等の運用状況を事務所長へ報告



北搦排水樋管 機側操作盤調査 (白石町)



納手分水樋管 開閉装置調査 (武雄市)

施設名	本日の調査施設数	調査済施設数合計
排水機場	7	16
堰	1	3
水門	3	14
樋門 樋管	65	103
計	76	136