

○ H29.7.7（金）大分県日田市小野地区で発生した斜面の崩壊を調査するため、九州地方整備局 TEC-FORCEのドローン飛行部隊を現地に派遣しました。



▲ 離陸前のドローンの点検準備



監視者

現地空撮調整官

操縦者

▲ ドローンの操作監視



▲ ドローンが離陸し崩壊箇所へ急行



【ドローン空撮】

▲ 斜面崩壊箇所を調査（日田市小野地区）