

## 熊本県阿蘇地方を震源とする地震の対応状況（第1報）

### 1. 地震概要

11月25日18時01分頃に、九州地方整備局管内（熊本県阿蘇地方）で、震度5強の地震を観測した。

#### ○概要

- ・発生時刻 令和7年11月25日18時01分頃
- ・マグニチュード M5.8（暫定値）
- ・場所及び深さ 熊本県阿蘇地方 深さ 9km（暫定値）
- ・震度 最大震度5強（熊本県産山村）

#### ○各地の震度情報（震度5弱以上）

- （震度5強） 熊本県：産山村
- （震度5弱） 熊本県：阿蘇市
- 大分県：竹田市

### 2. 体制発令状況

#### ○本部（災害対策本部）

11月25日 18:01 警戒体制発令（地震災害）

令和07年11月25日18時01分に、九州地方整備局管内（熊本県阿蘇地方）で、震度5強の地震を観測したため。

#### ○本部（災害等支援本部）

11月25日 20:30 警戒体制発令（地震災害）

熊本県阿蘇地方震度5強の地震に伴い、情報収集のために熊本県庁および産山村にリエゾンを派遣するため。

#### ○各室

- ・道路室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- ・河川室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）ダム・河川・砂防・海岸
- ・建政室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- ・営繕室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- ・用地室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- ・総務室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- ・港湾空港室 : 11月25日18時01分 注意体制発令（地震災害）

#### ○支部体制

【警戒体制】 熊本河川国道、佐伯河川国道、阿蘇砂防、熊本営繕

【注意体制】 菊池川、大分河川国道、延岡河川国道、筑後川ダム、

## 熊本港湾・空港、下関技術

○熊本県 : 11月25日 18:01 災害警戒本部設置

○大分県 : 11月18日 18:24 災害対策本部設置

(令和7年11月18日からの佐賀関における大規模火災より設置していたもの)

### 3. 一般被害情報

- (1) 人的被害状況 : 軽傷者1名 (阿蘇市)
- (2) 家屋等被害状況 : 現時点でなし
- (3) 孤立状況 : 現時点でなし
- (4) 避難等状況 : 産山村 1名
- (5) ライフライン 電気: 現時点でなし (九電 HP)  
通信: 現時点でなし (NTT 等 HP)  
ガス: 現時点で特に情報なし
- (6) 公共交通機関 (HP情報)
  - (JR 在来線) 豊肥本線 熊本～大分 遅延
  - 南阿蘇鉄道 運転見合わせ

### 4. ホットライン実施状況

- ・【累計: 5箇所 (熊本県、大分県)】
  - (熊本県) 【1県1市1村】  
熊本県、産山村、阿蘇市、
  - (大分県) 【1県1市】  
大分県、竹田市

### 5. リエゾン派遣

- (熊本県) 【1県1村】
  - 熊本県庁 11/25 2名派遣
  - 産山村 11/25 2名派遣

### 6. 支援の要請

- 自治体からの支援要請: 現時点で支援要請なし

### 7. TEC-FORCE 派遣

- ・なし

### 8. 災害対策用機械

- ・なし

### 9. 河川室の状況【河川室】

## 【河川（直轄）】

点検対象河川 無し

## 【河川（補助）】

熊本県：点検対象河川2水系13河川（11/25 19時1次点検開始）※現時点で被害無し  
※大分県においては、震度5弱を観測したが、対象河川無し

# 10. 海岸の状況【河川室】

## 【海岸（補助）】

点検対象施設 無し

# 11. 砂防の状況【河川室】

## 【砂防（直轄）】

優先点検対象は合計13箇所

阿蘇砂防（震度5弱） 合計13箇所 11/26朝点検開始予定

※現時点で被害発生情報なし

## 【砂防（補助）】

＜熊本県 合計4施設＞

阿蘇市 4施設 11/26朝～点検開始予定

※現時点で被害発生情報はなし

＜大分県 合計5施設＞

竹田市 5施設 11/26朝～点検開始予定

※現時点で被害発生情報はなし

# 12. ダムの状況（河川室）

## 【ダム】

（震度5弱以上）管理ダム

＜補助ダム＞（2ダム）

・稲葉ダム（震度5弱）大分県：一次点検終了 異常なし 11/26朝から二次点検開始

・玉来ダム（震度5弱）大分県：一次点検終了 異常なし 11/26朝から二次点検開始

＜利水ダム＞（2ダム）

・大蘇ダム（震度5強）大野川：一次点検終了 異常なし 11/26朝から二次点検を開始

・大谷ダム（震度5弱）大野川：一次点検終了 異常なし 11/26朝から二次点検を開始

（震度4）管理ダム

＜直轄ダム＞（3ダム）

・下釜ダム：一次点検終了 異常なし 11/26朝から二次点検開始

・阿蘇立野ダム：一次点検終了 異常なし 11/26朝から二次点検開始

・竜門ダム：一次点検終了 異常なし 二次点検省略

<補助ダム> (1 ダム)

・ 芹川ダム : 一次点検終了 異常なし 二次点検省略

<利水ダム> (2 ダム)

・ 地藏原ダム 筑後川 : 一次点検終了 異常なし 11/26 朝から二次点検を開始

・ 桑野内ダム 延岡河川 : 一次点検終了 異常なし 11/26 朝から二次点検を開始

### 1 3. 上下水道の状況【河川室】

#### 【水道】

○熊本県

・ 阿蘇市 : 現時点で被害情報無し (施設点検中)

・ 産山村 : 現時点で被害情報無し (施設点検中)

○大分県

・ 竹田市 : 施設被害なし

#### 【下水道】

○熊本県

・ 阿蘇市 : 下水処理場、中継ポンプ場の施設被害なし。管路は点検中。

### 1 4. 道路室の対応【道路室】

○被災による全面通行止め

(高速道路) なし

(直轄) なし

(補助国道) なし

(地方道) 熊本県 1 路線

○事前通行規制 なし

○直轄国道のパトロール状況

■佐伯河川国道事務所 (国道 5 7 号)

11/25 (火)

18:03 往路パト開始

18:45 往路パト完了、異状なし

18:45 復路を開始

19:53 復路完了、異状なし

※11/26(水)7:00～再度巡回を行う予定

■熊本河川国道事務所 (国道 5 7 号、北側復旧道路)

11/25 (火)

18:03 往路パト開始

18:44 往路パト完了、異状なし

18:44 復路を開始

19:29 復路完了、異状なし

※11/26(水)7:00～再度巡回を行う予定

○補助国道、地方道のパトロール状況

震度5強：【熊本県】11月25日(火)18時55分開始

産山村(補助国道442号、対象地方道数は確認中)

震度5弱：【熊本県】11月25日(火)18時55分開始

阿蘇市(補助国道212号、補助国道265号、対象地方道数は確認中)

【大分県】11月25日(火)18時30分開始

竹田市(補助国道442号、補助国道502号、地方道14路線)

## 15. 建政室の状況【建政室】

公園(直轄)：現時点で被害情報無し

公園(補助)：現時点で被害情報無し

都市施設：現時点で被害情報無し

公営住宅：現時点で被害情報無し

## 16. 営繕室の状況【営繕室】

・官庁施設：被災の情報なし(震度5強以上の地域に対象なし)

・稼働中の工事現場：被災の情報なし(震度5弱以上の地域に対象なし)

## 17. 総務室関係の状況【総務班】

熊本河川国道事務所、佐伯河川国道事務所

・職員：被災情報なし

・家族の安否：被災情報なし

・庁舎の状況：被災情報なし

・宿舍の状況：被災情報なし

## 18. 通信電源設備等確認(情報通信班)

(1) 通信設備確認状況

○異常なし

(2) 電源設備確認状況

○異常なし

(3) その他機器障害対応

○異常なし