

熊本県阿蘇地方を震源とする地震の対応状況（第4報）

1. 地震概要

11月25日18時01分頃に、九州地方整備局管内（熊本県阿蘇地方）で、震度5強の地震を観測した。

○概要

- ・発生時刻 令和7年11月25日18時01分頃
- ・マグニチュード M5.8（暫定値）
- ・場所及び深さ 熊本県阿蘇地方 深さ 9km（暫定値）
- ・震度 最大震度5強（熊本県産山村）

○各地の震度情報（震度5弱以上）

- （震度5強） 熊本県：産山村
- （震度5弱） 熊本県：阿蘇市
大分県：竹田市

○大雨警報・注意報発表基準の暫定的な運用（土壌雨量指数基準の引き下げ）

熊本県：産山村（通常基準の8割）

2. 体制発令状況

○本部（災害対策本部）

- ・11月25日18:01 警戒体制発令（地震災害）
令和07年11月25日18時01分に、九州地方整備局管内（熊本県阿蘇地方）で、震度5強の地震を観測したため。

・12月1日15:00 注意体制移行（地震災害）

九州地方整備局管内(熊本県阿蘇地方)で11月25日に発生した震度5強の地震に関し、以降、一定期間(概ね一週間)に同程度を超える地震も発生していないため。
なお、引き続き地方道の状況について情報収集を行う必要があるため、注意体制とする。

○本部（災害等支援本部）

- ・11月25日20:30 警戒体制発令（地震災害）
熊本県阿蘇地方震度5強の地震に伴い、情報収集のために熊本県庁および産山村にリエゾンを派遣するため。
- ・11月26日17:00 警戒体制解除（地震災害）
情報収集のために熊本県庁および産山村に派遣していたリエゾンが帰還し、且つ追加の支援要請がないため。

○各室

- ・道路室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）

- 11月25日20時30分 警戒体制発令（災害等支援（地震災害））
- 11月26日17時00分 警戒体制解除（災害等支援（地震災害））
- 11月27日13時00分 注意体制移行（地震災害）
- ・河川室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）ダム・河川・砂防・地河
- 11月26日09時30分 警戒体制解除（地震災害）砂防
- 11月26日17時00分 警戒体制解除（地震災害）ダム・河川
- 11月26日18時00分 注意体制移行（地震災害）地河
- 11月29日17時00分 注意体制解除（地震災害）地河
- ・建政室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- 11月27日15時00分 警戒体制解除（地震災害）
- ・営繕室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- 11月27日09時30分 警戒体制解除（地震災害）
- ・用地室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- 12月1日15時00分 警戒体制解除（地震災害）
- ・総務室 : 11月25日18時01分 警戒体制発令（地震災害）
- 12月1日15時00分 注意体制移行（地震災害）
- ・港湾空港室 : 11月25日18時01分 注意体制発令（地震災害）
- 11月25日23時00分 注意体制解除（地震災害）

○支部体制

- 【警戒体制】 なし
- 【注意体制】 なし

○熊本県 : 11月25日 18:01 災害警戒本部設置

11月28日 18:00 災害警戒本部廃止（警戒体制へ移行）

○大分県 : 11月18日 18:24 災害対策本部設置

11月26日 19:00 災害警戒本部移行

（今後は佐賀県における大規模火災の体制のみ）

3. 一般被害情報

- (1) 人的被害状況 : 軽傷者1名（阿蘇市）
- (2) 家屋等被害状況 : 現時点でなし
- (3) 孤立状況 : 現時点でなし
- (4) 避難等状況 : 現時点でなし
- (5) ライフライン
 - 電気 : 現時点でなし（九電 HP）
 - 通信 : 現時点でなし（NTT 等 HP）
 - ガス : 現時点で特に情報なし
- (6) 公共交通機関（HP情報） : 現時点で特に情報なし

4. ホットライン実施状況

- ・【累計：5箇所（熊本県、大分県）】

(熊本県) 【1県1市1村】
熊本県、産山村、阿蘇市、
(大分県) 【1県1市】
大分県、竹田市

5. リエゾン派遣

(熊本県) 【1県1村】
熊本県庁 11/25 2名派遣
11/26 2名派遣 11月26日16時40分撤収
産山村 11/25 2名派遣
11/26 2名派遣 11月26日14時40分撤収

6. 支援の要請

○自治体からの支援要請：現時点で支援要請なし

7. TEC-FORCE 派遣

・なし

8. 災害対策用機械

・なし

9. 河川室の状況【河川室】

【河川（直轄）】

点検対象河川 無し

【河川（補助）】

熊本県：点検対象河川2水系13河川（11/26 2時25分1次点検終了）※被害無し

※大分県においては、震度5弱を観測したが、対象河川無し

10. 海岸の状況【河川室】

【海岸（補助）】

点検対象施設 無し

11. 砂防の状況【河川室】

【砂防（直轄）】

優先点検対象は合計13箇所

阿蘇砂防（震度5弱） 合計13箇所 11/26午前 点検終了 異常なし

【砂防（補助）】

<熊本県 合計4施設>

阿蘇市（震度5弱） 4 施設 11/26 午前 点検終了 異常なし
<大分県 合計5 施設>
竹田市（震度5弱） 5 施設 11/26 午前 点検終了 異常なし

1 2. ダムの状況（河川室）

【ダム】

（震度5弱以上）管理ダム

<補助ダム>（2ダム）

- ・稲葉ダム（震度5弱）大分県：一次点検・二次点検終了 異常なし
 - ・玉来ダム（震度5弱）大分県：一次点検・二次点検終了 異常なし
- <利水ダム>（2ダム）
- ・大蘇ダム（震度5強）大野川：一次点検・二次点検終了 異常なし
 - ・大谷ダム（震度5弱）大野川：一次点検・二次点検終了 異常なし

（震度4）管理ダム

<直轄ダム>（3ダム）

- ・下笠ダム ：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・阿蘇立野ダム：一次点検・二次点検終了 異常なし
- ・竜門ダム ：一次点検終了 異常なし 二次点検省略

<補助ダム>（1ダム）

- ・芹川ダム ：一次点検終了 異常なし 二次点検省略

<利水ダム>（2ダム）

- ・地蔵原ダム 筑後川 ：一次点検終了 異常なし 二次点検終了 異常なし
- ・桑野内ダム 延岡河川：一次点検・二次点検終了 異常なし

1 3. 上下水道の状況【河川室】

【水道】

○熊本県

- ・阿蘇市：11月29日断水解消
- ・産山村：施設被害なし

○大分県

- ・竹田市：施設被害なし

【下水道】

○熊本県

- ・阿蘇市：施設被害なし

1 4. 道路室の対応【道路室】

○被災による全面通行止め

（高速道路）なし

(直轄) なし

(補助国道) なし

(地方道) 熊本県1路線

主要地方道 県道40号 南小国波野線 11/25(火) 19:21～ 落石(応急復旧作業中)

○事前通行規制 なし

○直轄国道のパトロール状況

・国道57号 異常なし

・北側復旧道路 異常なし

○補助国道、地方道のパトロール状況

震度5強:【熊本県】産山村(補助国道442号、地方道4路線)

11月25日(火) 18時55分開始(補助国道、主要地方道)

22時10分終了、1箇所被災あり

11月26日(水) 8時00分開始(補助国道、主要地方道、一般県道)

18時00分完了、1箇所被災あり(11/25確認箇所)

(主要地方道 県道40号 応急復旧作業中)

震度5弱:【熊本県】阿蘇市(補助国道212号、補助国道265号、地方道23路線)

11月25日(火) 18時55分開始(補助国道、主要地方道)

22時10分終了、1箇所被災あり

11月26日(水) 8時00分開始(補助国道、主要地方道、一般県道)

18時00分完了、1箇所被災あり(11/25確認箇所)

(主要地方道 県道45号 11/26 18時全面通行止め解除)

【大分県】竹田市(補助国道442号、補助国道502号、地方道14路線)

11月25日(火) 18時30分開始(全路線)

21時20分終了、異常なし(全路線)

15. 港湾空港室の状況【港湾空港室】

震度4:熊本空港 11月25日(火) 22時45分点検完了。異常なし

16. 建政室の状況【建政室】

公園(直轄):現時点で被害情報無し

公園(補助):現時点で被害情報無し

都市施設:現時点で被害情報無し

公営住宅:現時点で被害情報無し

17. 営繕室の状況【営繕室】

・官庁施設:被災の情報なし(震度5強以上の地域に対象なし)

・稼働中の工事現場:被災の情報なし(震度5弱以上の地域に対象なし)

18. 総務室関係の状況【総務班】

熊本河川国道事務所、佐伯河川国道事務所

- ・職員：被災情報なし
- ・家族の安否：被災情報なし
- ・庁舎の状況：被災情報なし
- ・宿舍の状況：被災情報なし

19. 通信電源設備等確認（情報通信班）

（1）通信設備確認状況

○異常なし

（2）電源設備確認状況

○異常なし

（3）その他機器障害対応

○異常なし