


令和7年5月21日大雨

○（被害状況）・・令和7年5月21日の14時～17時までの3時間で108mmもの豪雨に見舞われ、川内川水系川内川で堤防法面の崩落が発生した。


○（対応状況）・・応急対策として現場の通行止を行い、土嚢作成、ブルーシート設置を実施。迅速な作業の甲斐もあり、人的被害は0に終わった。

【位置図】

鹿児島県



川内川流域図



伊佐市 羽月川

えびの市

満水町


川内川

薩摩川内市

鈴之瀬雨量観測所

施行箇所

【平面図】




法面崩壊

川内川


江川橋

令和7年5月撮影


【応急対策後の状況】



令和7年5月21日撮影



令和7年5月22日撮影



（株）松林組
立石 剛

○要請が17時以降のため早急に従業員を招集し、土のう製作班と現地対応班に分けて準備を行いました。また、夜間活動のため照明車を手配していただき出張所の指示のもと、土のう・ブルーシート設置を敏速に安全に作業を行うことが出来ました。

- (被害状況)・・ 令和7年5月21日の豪雨により、土砂崩落による法面崩壊が発生し、被災法面の規模は延長約15m、高さ約7mで南九州自動車道の下り線に土砂が流入し通行止めを実施した。
- (対応状況)・・ 通行規制となっている道路を一刻も早く道路利用者に安心して利用頂けるよう照明車を配置し、道路に流入した土砂の撤去、大型土のう設置、法面をブルーシートで覆う作業を夜間実施した。

活動箇所図等



散水車路面清掃



復旧完了

活動写真等



崩土撤去



大型土のう設置



照明車運営



阿久根建設(株)
平田泰広

5月21日18:20鹿児島国道事務所からの一報を受けてから翌朝7:00の下り線交通開放まで、連続して作業を実施しました。日頃からの連絡網整備の成果もあり、無事に作業を終えることができました。緊急要請に対応できたことを誇りに思い、今後も地元の信頼される企業であり続けたいと考えています。



(株)鹿大丸
二之宮 隆久

緊急出動要請の連絡を受け、照明車の運搬及び運用を行い災害復旧作業が安全かつ迅速に完了するよう支援をしました。



建設サービス(株)
山下 航介

緊急出動要請を受け、崩土撤去後に車道外側線の汚れおよび車道上の清掃を散水車にて実施し、白線の視認性を確保しました。現地監督員と連携を取りながら迅速に作業を進め、交通開放時刻までに無事完了することができました。