


令和7年8月7日からの大雨における被災状況(直轄河川)





※本資料は、福岡県より提供いただいた写真を使用しております。



令和7年8月7日からの大雨における被災状況(補助河川:長崎県)




※本資料は、長崎県より提供いただいた写真を使用しております。

令和7年8月7日からの大雨における被災状況(補助河川:熊本県)



※本資料は、鹿児島県より提供いただいた写真を使用しております。




R7.8.19【最終報】


福岡県内の断水発生状況



鹿児島県内の断水発生状況



熊本県内の断水発生状況




九州全体

■断水戸数:約42,283戸
(全て断水解消(8月19日時点))

令和7年8月7日からの大雨における被災状況(下水道施設)

県	市町村名	施設名	被害状況	対応状況	下水道使用状況
福岡県	新宮町	下水処理場	浸水により水処理機能停止	応急復旧中	使用可(節水要請中)
	福津市	雨水ポンプ場	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
		マンホールポンプ<5基>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
	芦屋町	マンホールポンプ<1基>	浸水により機能停止	応急対応済	使用可
長崎県	壱岐市	中継ポンプ場<1箇所>	浸水により機能停止	復旧済	使用可
熊本県	熊本市	中継ポンプ場<1箇所>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
	合志市	中継ポンプ場<2箇所>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
	上天草市	下水処理場	浸水により汚水ポンプ機能停止	応急復旧済	使用可
	八代市	マンホールポンプ<4基>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
	玉名市	マンホールポンプ<1基>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
	氷川町	中継ポンプ場<1箇所>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
鹿児島県	霧島市	マンホールポンプ<2基>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可

●下水道施設の被災状況等




●福岡県新宮町下水処理場の応急対応状況






令和7年8月7日からの大雨における被災状況(土砂災害)

【R7. 9.10時点】



※これは現時点版であり、今後数値等が変わる可能性があります。

※本資料は、県より提供いただいた写真を使用しております。






いわと 岩戸地区災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業




たがたがわ 田方川災害関連緊急砂防事業



かりかわみぎしけい 狩川右支溪災害関連緊急砂防事業



(R7.8.7~) 大雨による被災箇所



直轄国道、NEXCO区間の被災箇所

■ 鹿児島国道事務所管内

国道10号 土砂流入 始良市加治木町日本山 (規制中)

国道10号 網掛橋 橋台背面の洗掘 (規制中)

国道10号 路肩崩壊 霧島市隼人町野久美田

国道10号 法面崩壊 霧島市隼人町野久美田

国道220号 土砂流入 霧島市福山町福山

■ 熊本河川国道事務所管内

国道3号 土砂流入 熊本市北区大窪2丁目

国道57号 土砂流入 宇城市三角町大田尾

国道208号 土砂流入 玉名市山田東交差点


■ NEXCO管内

九州自動車道 土砂流入 霧島市溝辺町麓 (3か所)

九州自動車道 土砂流入 八代郡氷川町 (2か所)

通行規制状況(8月14日4時00分時点)

(R7.8.7～)大雨による被災箇所 補助国道



補助国道・地方道の被災箇所

(補助国道) 38箇所

福岡県 7箇所、長崎県 2箇所、熊本県 18箇所、鹿児島県 6箇所、
北九州市 1箇所、熊本市 4箇所

(地方道) 162箇所

福岡県 47箇所、佐賀県 2箇所、長崎県 12箇所、熊本県 53箇所、
鹿児島県 28箇所、福岡市 2箇所、北九州市 2箇所、熊本市 16箇所

※ R7.8.25時点

孤立箇所

(熊本県)

- ・ 甲佐町 解消 7箇所 (戸江地区、上早川五区地区、西原地区、広瀬地区、谷内地区、本坂谷地区、堂の原地区)
- ・ 美里町 解消 12箇所 (弘川集落、坂本集落他、木早川内地区、坂本地区、早楠地区、柏川地区、中岳地区、貫平地区、越早地区、山下地区、白岩地区、柏川地区)
- ・ 上天草市 解消 3箇所 (知十、大河内、下河内地区)
- ・ 八代市 解消 6箇所 (川床地区、瀬戸石地区、川原地区、年神地区、坂谷地区、朴ノ木地区)
- ・ 御船町 解消 2箇所 (水越地区、馬立地区)
- ・ 山都町 解消 1箇所 (三ヶ、葛原地区)
- ・ 宇城市 解消 1箇所 (場所不明)
- ・ 天草市 解消 2箇所 (有明町赤崎、有明町下津浦)

(鹿児島県)

- ・ 霧島市 解消 5箇所 (口輪野地区、台明寺地区、安楽地区、犬飼地区、国分重久地区)
- ・ 姶良市 解消 2箇所 (県民の森公園(オートキャンプ場)、堂山地区付近)


※R7.8.22時点

鹿児島県



令和7年8月7日からの大雨における被災状況(道路:熊本県内)

熊本県



令和7年8月7日からの大雨における被災状況(国道10号 網掛橋)

- 発生日時：令和7年8月8日(金)8時15分発生・全面通行止め ○24時間連続雨量：455mm、時間最大雨量：91mm/h
 - 被災・被害：物損 被害なし、人身 なし
 - 被害規模：延長約100m
 - 応急復旧：大型土のう・袋詰玉石設置(A1橋台背面吸出し部、P1橋脚洗掘部)、碎石投入(A1橋台背面吸出し部)
- 令和7年8月8日(金) 8時15分全面通行止め開始

◆位置図



◆平面図




◆写真①(A1橋台上流側吸出し部)



◆写真②(A1橋台下流側護岸損傷)



◆側面図



令和7年8月7日からの大雨における被災状況(公園)

海の中道海浜公園(福岡県)

8/12～通常開園

・園内巡視点検(8/11)により被災を確認
斜面崩落により園路に堆積、倒木1本、ウッドデッキ冠水、サイクリングロード冠水



響灘緑地(北九州市)

ひびきなだ

響灘緑地(福岡県北九州市)

法面崩落、園路亀裂、転落防止柵沈下 ※立入り禁止措置済み

元気の森公園(熊本県合志市)

浸水により屋外電気設備の被災
※安全確認のうえ解放




西海橋公園(長崎県佐世保市)

西海橋公園(長崎県佐世保市)

照明設備・汚水処理制御盤故障
※照明手動対応、トレイ使用中止

島原城跡公園(長崎県島原市)

石垣の一部・樹木(1本)が倒壊
※石垣崩壊部の養生済み



広瀬公園(熊本県天草市)

広瀬公園(熊本県天草市)

公園施設兼農業施設の崩壊
※立入り禁止措置済み

すいぜんじえづこ

水前寺江津湖公園(熊本県熊本市)

土砂堆積 ※一部園路規制

坪井川緑地(熊本県熊本市)

浸水被害 ※野球場、テニスコート等利用停止、駐車場の立入り禁止措置済み



坪井川緑地(熊本市)

熊本城公園(熊本県熊本市)

法面崩落、照明設備分電盤水没
※立入り禁止措置済み

ひやくばいえん

百梅園(熊本県熊本市)

法面崩落 ※立入り禁止措置済み

ふるふも

古麓歴史自然公園遊歩道(熊本県八代市)

園路被災 ※現地確認中

りゅうほうざん

竜峯山自然公園(熊本県八代市)

園路被災 ※現地確認中

ひがしひらお

東平尾公園(福岡県福岡市)

人工芝剥離

平和中央公園(福岡県福岡市)

倒木、土砂流出

南公園(福岡県福岡市)

土砂流出

※いずれも立入り禁止措置済み

きくち

菊池公園(熊本県菊池市)

ナイター照明タイマーの不具合
※手動入力

高田みんなの広場公園(熊本県嘉島町)

公園全体の土砂堆積
※立入り禁止措置済み

こうさ

熊本甲佐総合運動公園
(熊本県上益城郡甲佐町)

天然芝サッカーコート土砂堆積

かんのんやまそうごうらんど

観音山総合運動公園(熊本県宇城市)

法面崩落、グラウンド・遊歩道等の土砂堆積
※立入り禁止措置済み

りゅうほく

竜北公園(熊本県氷川町)

土砂崩落により園路、散策路の被災
※園路、散策路の通行止め済み

ひがしかたしぜん

東片自然公園(熊本県八代市)

擬石階段(園路)路肩崩壊
※立入り禁止措置済み

大島公園(熊本県八代市)

園路 路肩崩壊
※立入り禁止措置済み

被災箇所数

国営公園 : 1件

都市公園 : 21件

※いずれも人的被害無し

【凡例】

国営公園

都市公園等
(カントリーパーク、
条例設置公園含む)

熊本甲佐総合運動公園
(熊本県上益城郡甲佐町)



観音山総合運動公園
(熊本県宇城市)



竜北公園(熊本県氷川町)



令和7年8月7日からの大雨における被災状況(流木、塵芥)

- ・各管理者において、連携して流木等の回収、処分に取り組んでいる。
- ・河川、ダム、海岸、漂流木等の回収・処分量は、**約45,600m3（精査中）**を見込んでいる。



流木、塵芥への対応(令和7年8月7日からの大雨)

	回収・処分量	備考
(m3)		
河川		
筑後川	1,200	数量精査中、維持対応
矢部川	60	
菊池川	15,000	数量精査中、災害申請
白川	2,500	
緑川	8,100	
計	26,860	—
ダム		
阿蘇立野ダム	1,500	数量精査中、維持対応
緑川ダム	4,800	数量精査中、災害申請
計	6,300	—
海岸		
福岡県	900	数量精査中、 流木等処理事業申請
佐賀県	4,100	
熊本県	6,900	
計	11,900	—
漂流木等		
海輝、海煌	580	(一社)日本埋立浚渫協会、福岡有明海漁連との連携回収漁船77隻と連携、流木19m3含む
計	580	—
合計	45,640	—

