

- H30.7.10（火）～ 特に大きな被害が発生している四国地方の高知県大豊町において、山腹崩壊等による被災状況を把握するため、九州地方整備局TEC-FORCEドローン調査班が現地調査を実施。



▲ 四国地方整備局の砂防チームと合同調査



▲ ドローンの飛行準備及び調査箇所確認



▲ ドローンで空撮した山腹崩壊



▲ 大豊町 岩崎町長へ山腹崩壊による被災状況を説明