

# 阿蘇大橋地区の進捗状況

斜面の恒久的な安定化対策としてネット工を実施しています。  
土留盛土下部では、構造物構築のための盛土作業を行っています。  
現場ではまだまだ降雪等厳しい環境が続きますが、着実に工事の進捗を図っています。

斜面上部より作業従事者がロープで下がり、恒久対策(ネット工)を実施しています。



2月14日撮影



2月8日撮影



大分側凸部の緩み土塊を除去をしています。  
(法面全11段のうち9段目を掘削)



2月8日撮影

土留盛土下部では崩壊部の構造物構築を実施しています。



2月14日撮影