



平成 28 年 4 月 17 日
九州地方整備局
22時30分現在
(4/18 00時30分差替)

緑川の堤防損傷箇所の緊急復旧工事に着手

平成 28 年熊本地震により、緑川水系で 76カ所（精査中）の被災箇所が確認されています（4月17日時点）。

まもなく出水期を迎えることから、早期に住民の安全・安心の確保を図るため、特に損傷の大きい 10箇所について、緊急復旧工事に着手しました。

（15日に3カ所、16日の5カ所、17日に2カ所 合計10カ所）

堤防損傷カ所の復旧工法にあたっては、堤防の専門家の現地調査や技術的指導を受け決定しています。

○実施箇所一覧

場所					
水系	河川名	左右岸	地先	距離標	備考
緑川	緑川	左岸	熊本県上益城郡甲佐町田口地先	18k400付近	15日着手済み
緑川	緑川	左岸	熊本県上益城郡甲佐町津志田地先	20k700付近	15日着手済み
緑川	加勢川	右岸	熊本県熊本市東区画図町大字下無田地先	9k800付近	15日着手済み
緑川	緑川	右岸	熊本県熊本市南区野田地先	8k900付近	16日着手済み
緑川	緑川	左岸	熊本県熊本市南区富合町上杉地先	8k400付近	16日着手済み
緑川	緑川	左岸	熊本県熊本市南区富合町釈迦堂地先	9k300付近	16日着手済み
緑川	緑川	左岸	熊本県熊本市南区城南町高地先	10k900付近	16日着手済み
緑川	緑川	左岸	熊本県熊本市南区富合町小岩瀬地先	6k300付近	16日着手済み
緑川	緑川	左岸	熊本県熊本市南区城南町永地先	12k400付近	17日着手
緑川	緑川	右岸	熊本県熊本市南区富合町釈迦堂地先	9k200付近	17日着手

○専門家

国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川研究部

河川研究室長 はっとり あつし
服部 敦

河川研究室 主任研究官 もり ひろとし
森 啓年

国立研究開発法人 土木研究所 地質・地盤研究グループ 土質・振動チーム

上席研究員 ささき てつや
佐々木 哲也

主任研究員 いしはら まさのり
石原 雅規

研究員 たにもと しゅんすけ
谷本 俊輔

【問い合わせ先】


国土交通省 九州地方整備局 河川部

河川工事課長 鷓木 和博

河川工事課長補佐 小田 禎彦

電話：092-414-7301(本部直通)

緊急復旧工事 位置図



被災箇所 代表例



緑川水系加勢川 右岸 9k800付近



緑川水系緑川 右岸 9k200付近