



平成 28 年 4 月 22 日

九州地方整備局

11 時 00 分

【平成 28 年熊本地震対応】

南阿蘇村における崩壊箇所の現地調査結果及び

4 月 21 日降雨後の状況調査結果を南阿蘇村村長へ報告

○地震による崩壊箇所のうち「土砂災害現地調査チーム」により二次災害発生
の危険のある 5 地区について 4 月 16, 18, 19 日に調査を行った。

○さらに、当該地区を中心に 4 月 21 日の降雨に伴う崩壊箇所の変状等につ
いて防災ヘリコプターにより土砂災害専門家が調査を 22 日に実施予
定。

○上空からの調査後は先般の調査結果とあわせて直ちに南阿蘇村村長へ調
査結果について説明を行います。

記

1. 調査日時：H28. 4. 22（金） 8：00～9：00
（南阿蘇村村長への説明：11：30頃）
2. 調査範囲：南阿蘇村（別添参照）
3. 土砂災害専門家：国土交通省 国土技術政策総合研究所
土砂災害研究部 砂防研究室
室長 桜井 亘

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 河川部

河川計画課長 坂井 佑介

地域河川課長 鹿毛 英樹

電話：092-471-6331（代表）

主な調査箇所(5地区)

・土砂災害発生箇所のうち、南阿蘇村の5地区については、二次災害発生の危険性があるため、専門家による調査を実施した。



16日:1地区(阿蘇大橋地区)
18日:2地区(火の鳥温泉、高野台地区)
19日:2地区(立野川、山王谷川地区)

全地区実施済み



土砂災害現地調査チームによる調査実施状況

【4月16, 18, 19日の調査】



マルチコプターによる空撮状況



現地調査状況



現地調査後の検討