

平成 28 年 5 月 4 日
九州地方整備局
12 : 00 現在

阿蘇大橋付近の西側斜面で新たな崩落を確認

＜平成 28 年熊本地震に関する取り組み＞


- 熊本地震に伴う山崩れで崩落した阿蘇大橋付近の西側にある斜面（立野地区）において、新たな崩落を確認しました。
- 新たに確認された崩落箇所については、土砂災害対策アドバイザー班（TEC-FORCE）により、5月2日に現地調査を行っております。
- 昨日（5月3日）の降雨を受け、本日、上空よりヘリによる調査を実施するとともに、再度、土砂災害対策アドバイザーによる現地調査を予定しています。

【問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 災害対策本部
企画部 火山防災対策分析官 永吉 修平（090-4997-1337）
直通：092-414-7301
（永吉が不在な場合は、広報班まで申しつけてください）



平成28年4月20日撮影画像



平成28年5月2日撮影画像