

昨年8月27日～28日の出水について

昨年8月の洪水被害は大町の油流出が記憶に残っていますが、牛津川でどのような雨だったのでしょうか。下の写真は8月28日の朝、多久市と小城市の境界付近にある堤防上の河川カメラで撮った右原地区の写真です。堤防を牛津川の水が越えており、左には宅地と冠水した県道が確認できます。その下の写真は水が引いたあとの堤防状況と、右の写真は納所地区の県道が冠水して立ち往生したと思われる電柱を乗せたトラックを歩道から撮った写真です。

国土交通省
武雄河川事務所
牛津出張所



川ら版



発行所
武雄河川事務所
牛津出張所
小城市牛津町上砥川47-9
(〒849-0305)
TEL(0952)66-0315
FAX(0952)66-0326
ホームページアドレス
<http://www.qsr.mlit.go.jp/takeo/>
3月1日
第 18 号
紙面の問い合わせ
上記発行所へ

雨量は観測史上最高だった平成2年を上回り、水位も98cm上回りました。

水位の概要(六角川水系牛津川) 妙見橋水位観測所



洪水被害を軽減するための工事を実施中です。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

大雨時の川のはん濫の危険性を知らせる

国土交通省 川の防災情報

身近な「雨の状況」、「川の水位と危険性」、「川の予警報」などをリアルタイムでお知らせするウェブサイトです。



住民の方々が自らはん濫の危険性を知り、的確な避難行動などに役立つように、利用者目線に立った新しい『川の防災情報』を提供しています

パソコンから <http://www.river.go.jp/>
 スマートフォンから <http://www.river.go.jp/s/>



国土交通省