

平成30年7月6日

九州地方整備局 武雄河川事務所

## 松浦川水系徳須恵川の「河岸決壊に伴う護岸の崩壊」箇所の緊急復旧工事に着手（第1報）

### 1. 概要

7月6日（金）、松浦川水系徳須恵川6k900地点の左岸堤防（唐津市北波多行合野地先）で河岸決壊に伴う護岸の崩落が発生したため、緊急復旧工事に着手します。

### 2. 河川被害の状況について

#### 1) 被害状況

場所：唐津市北波多行合野地先（徳須恵川左岸6k830～6k940）

護岸の崩落

・延長 約110m

### 3. 緊急復旧対応について

護岸崩壊箇所の緊急復旧工事を7月6日に着手

### 4. その他

この他の被災箇所については現在調査中です。

#### 【河川に関する問い合わせ先】

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所

副所長 山元 正幸

副所長 的場 孝文

電話 0954-23-5175（直通）


武雄河川事務所ホームページの防災インフォメーションで、雨量や河川及びダムの状況、施設の位置情報等がご覧いただけますので、ご活用ください。

<http://www.gsr.mlit.go.jp/takeo/bousai/>

# 位置図



被災箇所(唐津市北波多行合野地先)  
徳須恵川左岸6k830~6k940



徳須恵川6k830付近

